



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Secretaria Municipal de Compras e Licitações de Porto Nacional
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO NACIONAL
Dispensa - 010/2023 FMS

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BALANÇA MECÂNICA ANTROPOMÉTRICA ADULTO
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA 150 KG DE USO PROFISSIONAL EM HOSPITAIS. POSSUI RÉGUA ANTROPOMÉTRICA. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. RÉGUA DE AÇO CROMADO, PERFIL DA ESCALA NUMÉRICA EM ALUMÍNIO; CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL;

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO APRESENTA PROBLEMAS NA ESTRUTURA FÍSICA E PROBLEMA DE IMPRECISÃO DE VALORES, SENDO CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: CONJUNTO DO FIEL, CONJUNTO DO CAVALETE, UNIÃO DAS RÉGUAS, CAUDA DA RÉGUA, SUPORTE DA COLUNA, PARAFUSO DA RÉGUA, GANCHO S ZINCADO, TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E DO CONJUNTO DE PÉS EMBORRACHADOS, ALÉM DA LUBRIFICAÇÃO COMPLETA, HIGIENIZAÇÃO E REPARO DE PINTURA NA COR BRANCA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 11049; 0715.

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 483,33

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	900.00

Item: 0002 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA DIGITAL INFANTIL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA COM CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO DO TIPO MEMBRANA DE POLICARBONATO, ALIMENTAÇÃO POR FONTE EXTERNA BIVOLT;

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO NÃO LIGA E APRESENTA PROBLEMAS NA ESTRUTURA FÍSICA, SENDO CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TECLADO COMPLETO COM MEMBRANA, CHAVE DO BOTÃO POWER, PLACA DE COMANDO DO PAINEL, FUSÍVEL 7 AMPÉRE E FONTE EXTERNA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 719.

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 300,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	280.00

Item: 0003 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÃO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
ASPIRADOR CIRÚRGICO 5 LITROS E CARRO DE SUPORTE ASPIRATÉX, COMPRESSOR, VACUÔMETRO, POTÊNCIA DE 1/3 HP, ROTAÇÃO 1750 RPM, PROTETOR TÉRMICO, FRASCO AUTOCLÁVEL DE 5 LITROS, BIVOLT, PEDAL DE ACIONAMENTO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO APRESENTA UM MAU FUNCIONAMENTO DO PEDAL DE ACIONAMENTO; VAZAMENTO DE AR NO RECIPIENTE OCASIONADO POR VEDAÇÃO INSUFICIENTE; O COMPRESSOR NÃO ESTÁ GERANDO PRESSÃO SUFICIENTE; MANGUEIRAS RESSECADAS. CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: FILTRO BACTERICIDA, MANGUEIRAS DE SILICONE, RECIPIENTE DE 5 LITROS AUTOCLÁVEL, CABEÇOTE COMPLETO DO MICROCOMPRESSOR, KIT DE RODÍZIOS DO SUPORTE, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 15839, 10231, 10979

Quilva

Página 1 de 13



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://valida.arquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/06/2023 às 15:12:50.
Código verificador: 55FAF5



FLS
Nº 398
B
CPL

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 1.050,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	2.700,00

Item: 0004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÃO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
ASPIRADOR CIRÚRGICO 1,3 LITROS ASPIRAMAX MA520-60, COMPRESSOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 160VA, FREQUÊNCIA 60 HZ, VAZÃO 20 L/MIN, FRASCO AUTOCLÁVEL DE 1,3 LITROS, BIVOLT

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE AR NO RECIPIENTE OCASIONADO POR VEDAÇÃO INSUFICIENTE; VAZAMENTO DE LÍQUIDOS ASPIRADOS; MANGUEIRAS RESSECADAS E FALTA DE FORÇA NA SUÇÃO. CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: MANGUEIRAS DE SILICONE, RECIPIENTE DE 1,3 LITROS AUTOCLÁVEL, ANÉIS DE VEDAÇÃO, RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
S/N / PATRIMÔNIO: 9173099; 062584

LOCALIZAÇÃO:
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 360,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	660,00

Item: 0005 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 21 LITROS

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: RESISTÊNCIA ELÉTRICA, ANÉIS DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE VÁLVULAS E VOLANTE DA PORTA, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 10224

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 883,33

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	800,00

Item: 0006 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 50 LITROS

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, VÁLVULA COM SISTEMA DE CONTRA-PESO REGULÁVEL, MANÍPULO PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA, FALHA NO FUNCIONAMENTO, NÃO FUNCIONA AS FUNÇÕES DO PAINEL.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: RESISTÊNCIA ELÉTRICA, CONJUNTO DE VÁLVULAS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, TROCA DA PLACA DE COMANDO E TROCA DA PLACA DE ACIONAMENTO DO PAINEL, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 14006; 0595

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 1.066,67

evlun



FLS
Nº 399
B
CPL

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	2.000,00

Item: 0007 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 21 LITROS

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, ALIMENTAÇÃO 220V.

AValiação TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: RESISTÊNCIA ELÉTRICA, ANÉIS DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE VÁLVULAS E VOLANTE DA PORTA, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO: 0403; 1346; 0705

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS.

VILA NOVA II; JARDIM BRASÍLIA; ESCOLA BRASIL. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 983,33

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	2.700,00

Item: 0008 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 12 LITROS

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, ALIMENTAÇÃO 220V.

AValiação TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA E PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO ELÉTRICO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: PLACA PCI, RESISTÊNCIA ELÉTRICA, ANÉIS DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE VÁLVULAS E VOLANTE DA PORTA, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO: 15617; 0404; 15616

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS;

LUZIMANGUES; BRIGADEIRO ED. GOMES;

NOVA CAPITAL. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 666,67

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	1.920,00

Item: 0009 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS DIXTAL DX 2021 COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO E VISIBILIDADE.

AValiação TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO ESTÁ DESCALIBRADO, NÃO DEMONSTRA EXATIDÃO DOS PARÂMETROS, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DO SENSOR SPO2, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DO SENSOR DE TEMPERATURA, APRESENTA FALHAS NO ECG, VAZAMENTO DE AR NO MANGUITO, BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALÉM DE CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO: 9898;

Insulin



LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 2.266,67

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	2.200,00

FLS
N.º 400
B
CPL

Item: 0010 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROCARDÍOGRAFO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
ELETROCARDÍOGRAFO ECG 12 CANAIS BIVOLT COM SUPORTE A DETECÇÃO DE MARCAPASSO DE DUPLO POLO E TELA COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, APRESENTA MAU CONTATO NOS CABOS ECG, APRESENTA FALHAS NA IMPRESSÃO E BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: KIT DE CABOS ECG 10 VIAS, CABEÇA DE IMPRESSÃO TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO, E PACK DE BATERIA, ALÉM DE CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 10071;

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 900,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	800,00

Item: 0011 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SELADORA MANUAL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
SELADORA DE EMBALAGENS DE POLIETILENO ATÉ 40CM DE LARGURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, POTÊNCIA 500W, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FAZENDO A SELAGEM CORRETA, APRESENTA DESGASTES NA FITA DE NÍQUEL, DESGASTE NA FITA TEFLON E ROMPIMENTO DA CORRENTE QUE LIGA O PEDAL AO GABINETE.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TROCA DA FITA DE NÍQUEL, TROCA DA FITA TEFLON, TROCA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TROCA DO BOTÃO INTERRUPTOR, TROCA DA CORRENTE DO PEDAL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 9112;

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 250,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	200,00

Item: 0012 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CARDIOVERSOR

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
CARDIOVERSOR CARDIOMAX SÉRIES BIFÁSICO COM MODO DEA, RCP MAESTRO, OXIMETRIA, CAPNOGRAFIA, PNI E IMPRESSORA.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, ESTÁ COM AVARIA NO CONECTOR DE ENTRADAS DAS PÁS/ELETRODOS, ESTÁ COM BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: KIT DE PÁS, TROCA DO CONECTOR DE ENTRADAS DAS PÁS, TROCA DO MÓDULO E PACK DE BATERIA COMPLETO, CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 10598;

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 2.500,00

Chalme



FLS
401
B
CPL

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	2.200,00

Item: 0013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
NEGATOSCÓPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
NÃO ACENDE A LÂMPADA. FIOS INTERNOS DESGASTADOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 9952; 9951.

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 266,67

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	460,00

Item: 0014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SELADORA MANUAL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
SELADORA DE EMBALAGENS DE POLIETILENO ATÉ 40CM DE LARGURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, POTÊNCIA 500W, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FAZENDO A SELAGEM CORRETA, APRESENTA DESGASTES NA FITA DE NÍQUEL, DESGASTE NA FITA TEFLON E ROMPIMENTO DA CORRENTE QUE LIGA O PEDAL AO GABINETE.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TROCA DA FITA DE NÍQUEL, TROCA DA FITA TEFLON, TROCA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TROCA DO BOTÃO INTERRUPTOR, TROCA DA CORRENTE DO PEDAL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 9111;

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 266,67

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	230,00

Item: 0015 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
NEGATOSCÓPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
NÃO ACENDE A LÂMPADA. FIOS INTERNOS DESGASTADOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 6353.

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 266,67

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	230,00



Handwritten signature

FLS
Nº 402
B
CPI

Item: 0016 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BISTURI ELÉTRICO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

BISTURI ELETRÔNICO ANALÓGICO COM CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTE DAS POTÊNCIAS DE CORTE, ALARME DE SEGURANÇA, TECLADO A PROVA DE LÍQUIDOS, POTÊNCIA DE 100W PARA CORTE.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO ESTÁ COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, ALGUMAS TECLAS DO TECLADO NÃO FUNCIONAM, ELETRODOS COM DESGASTE NA CONEXÃO SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: KIT DE ELETRODOS DOS TIPOS: 1-ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM RETO; 1-ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM CURVO; 1-ELETRODO TIPO ALÇA 3,5MM RETO; 1-ELETRODO TIPO ALÇA 3,5MM CURVO; 1-ELETRODO TIPO ALÇA 5,5MM RETO; 1-ELETRODO TIPO ALÇA 5,5MM CURVO; 1-ELETRODO TIPO AGULHA FINA RETO; 1-ELETRODO TIPO AGULHA FINA CURVO; 1-ELETRODO TIPO AGULHA RETO 1-ELETRODO TIPO AGULHA CURVO. TAMBÉM DEVE SE INCLUIR AO ITEM, 01 PLACA NEUTRA INOX COM ÁREA DE CONTATO COM O PACIENTE DE DIMENSÕES 280X200X0,5MM. DEVE SER FEITO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO: 6430;

LOCALIZAÇÃO:

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 600,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	500,00

Item: 0017 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROESTIMULADOR TENS

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

ELETROESTIMULADOR TENS 2 CANAIS CARCI TENS MED PORTÁTIL COMPACTO COM BATERIA RECARREGÁVEL 9VDC COM CONTROLE DIGITAL.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO ESTÁ COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, APRESENTA FALHA NOS ELETRODOS, BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: BATERIA ORIGINAL 9VDC, CABOS PARA ELETRODOS, CARREGADOR ORIGINAL DA BATERIA, CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO: 12432/07;

LOCALIZAÇÃO:

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 383,33

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	350,00

Item: 0018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DETECTOR FETAL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL LCD COM BATERIA RECARREGÁVEL BIVOLT, TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, PORTA USB, SAÍDA DE ÁUDIO P2.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO ESTÁ COM MAU CONTATO NO TRANSDUTOR, ALTO-FALANTE ESTOURADO, PORTA USB QUEBRADA, BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: BATERIA ORIGINAL, TRANSDUTOR COMPLETO, SUBSTITUIÇÃO DA PORTA USB, ALTO-FALANTE 5W, CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO: 6121;


LOCALIZAÇÃO:

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 266,67

Fornecedor	Situação	Valor Total
------------	----------	-------------



Handwritten signature



Item: 0019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SELADORA MANUAL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

SELADORA DE EMBALAGENS DE POLIETILENO ATÉ 40CM DE LARGURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, POTÊNCIA 500W, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FAZENDO A SELAGEM CORRETA, APRESENTA DESGASTES NA FITA DE NÍQUEL, DESGASTE NA FITA TEFLON E ROMPIMENTO DA CORRENTE QUE LIGA O PEDAL AO GABINETE.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TROCA DA FITA DE NÍQUEL, TROCA DA FITA TEFLON, TROCA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TROCA DO BOTÃO INTERRUPTOR, TROCA DA CORRENTE DO PEDAL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO: 1798;

LOCALIZAÇÃO:

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 266,67

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	230,00

Item: 0020 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

NEGATOSCÓPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

NÃO ACENDE A LÂMPADA. FIOS INTERNOS DESGASTADOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO(OS): 1786.

LOCALIZAÇÃO:

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 266,67

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	230,00

Item: 0021 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ULTRASSOM ODONTOLÓGICO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

ULTRASSOM ODONTOLÓGICO GNATUS COM JATO PROFILAXIA, ALIMENTAÇÃO 220V POTÊNCIA 60VA FREQUÊNCIA 30.000 HZ, PRESSÃO 70 PSI COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO APRESENTA BAIXA PRESSÃO DO JATO D'ÁGUA, APESENTA DESGASTE NO BICO DA CANETA, APRESENTA AVARIA NO PEDAL DE ACIONAMENTO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: BOMBA PERISTÁLTICA, CANETA COMPLETA COM PONTEIRA, PEDAL ACIONADOR, ALÉM DE CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO: 14238;

LOCALIZAÇÃO:

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 850,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	700,00



Handwritten signature

FLS
Nº 404
B
CPI

Item: 0022 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA ADULTO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL WELMY W300 300 KG DE USO PROFISSIONAL EM HOSPITAIS, POSSUI RÉGUA ANTROPOMÉTRICA. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. RÉGUA DE AÇO CROMADO, PERFIL DA ESCALA NUMÉRICA EM ALUMÍNIO;

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO NÃO LIGA, NÃO ACIONA O PAINEL DIGITAL, SENDO CONSTATADO A QUEIMA DO INDICADOR DE PESAGEM (DISPLAY) COMPLETO, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: INDICADOR DE PESAGEM COMPLETO COM PAINEL DE LED E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO(OS): 0716; 1070; 0714; 1206; 1513; 1438.

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:

VILA OPERARIA; IMPERIAL; ALTO DA COLINA; JARDIM QUERIDO; NOVA CAPITAL; JARDIM MUNICIPAL. - Quantidade: 6

Unidade - Valor Referência: 483,33

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	2.400,00

Item: 0023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA DIGITAL INFANTIL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA COM CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO DO TIPO MEMBRANA DE POLICARBONATO, ALIMENTAÇÃO POR FONTE EXTERNA BIVOLT;

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO COM FALTA DE SENSIBILIDADE EM ALGUMAS TECLAS DO TECLADO, SENDO CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TECLADO COMPLETO COM MEMBRANA E SUPORTE DA CONCHA, ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO(OS): 0711; 2913; 0055; 1268.

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:

VILA OPERARIA; PINHEIRÓPOLIS; JARDIM BRASÍLIA; ALTO DA COLINA. - Quantidade: 4 Unidade - Valor Referência: 300,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	1.080,00

Item: 0024 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA WELMY 109 COM CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO DO TIPO MEMBRANA DE POLICARBONATO, ALIMENTAÇÃO POR FONTE EXTERNA BIVOLT;

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO NÃO LIGA, NÃO ACENDE O DISPLAY, FICANDO CONSTATADO A QUEIMA DE COMPONENTES POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIO A TROCA DAS PEÇAS: PLACA DE COMANDO DO PAINEL, PLACA LÓGICA PRINCIPAL, DISPLAY, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO(OS): 0713; 3244; 0398; 12961; 1439.

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:

ESCOLA BRASIL; LUZIMANGUES; BRIGADEIRO EDUARDO GOMES; JARDIM QUERIDO; JARDIM MUNICIPAL. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 300,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	1.350,00

Item: 0025 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR BI POWER 220V NÉVOA INTENSA;

Endow



FLS
Nº 405
P
CPL

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
EQUIPAMENTO NÃO LIGA, NÃO ACIONA O COMPRESSOR, FICANDO CONSTATADO A QUEIMA DE COMPONENTES POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIO O REPARO ELÉTRICO/ELETRÔNICO NA PLACA PRINCIPAL. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 6645; 6485; 6646.
LOCALIZAÇÃO:
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:
JARDIM BRASÍLIA; NOVA CAPITAL; JARDIM MUNICIPAL. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 300,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	750,00

Item: 0026 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
NEGATOSCÓPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
NÃO ACENDE A LÂMPADA. FIOS INTERNOS DESGASTADOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 0352; 0078; 0076; 0075; 0971; 0079; 0077; 0996; 10985 .

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:
VILA OPERARIA; VILA NOVA I; VILA NOVA II; PINHEIRÓPOLIS; ESCOLA BRASIL; JARDIM QUERIDO; NOVA CAPITAL; JARDIM MUNICIPAL; MARIA DA CONCEIÇÃO - Quantidade: 9 Unidade - Valor Referência: 266,67

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	1.800,00

Item: 0027 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOCO CLÍNICO DE LED

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
FOCO CLÍNICO COM LÂMPADA DE LED 6W COM ALTURA MÁXIMA DE 1,40M, HASTE FLEXÍVEL CROMADA, BASE COM RODÍZIOS, CABO DE FORÇA DE 2 METROS, BIVOLT.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
NÃO ASCENDE A LÂMPADA, RODÍZIOS DANIFICADOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, CONJUNTO DE RODÍZIOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 0089; 019255; 0545; 1608 .

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:
VILA NOVA II; LUZIMANGUES; JARDIM QUERIDO; MARIA DA CONCEIÇÃO. - Quantidade: 4 Unidade - Valor Referência: 216,67

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	760,00

Item: 0028 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMALGAMADOR


DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
AMALGAMADOR DIGITAL PARA TRITURAÇÃO DE AMALGAMA E IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA COM IDENTIFICADOR DE INSTABILIDADE ELÉTRICA, BIVOLT.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ COM PROBLEMAS NO SUPORTE DE CAPSULAS, NÃO PERMITINDO FIXAÇÃO DAS CAPSULAS, O MOTOR ESTÁ COM ALTO NÍVEL DE RÚIDO, ACIMA DA NORMALIDADE.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SUPORTE DE CÁPSULAS, REPARO NO MOTOR COM TROCA DE ROLAMENTOS, ALÉM DE CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.

Assinatura





OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO: 1623; 0647; 0964;

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:

VILA NOVA II; LUZIMANGUES; JARDIM MUNICIPAL. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 391,67

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	900,00

Item: 0029 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS PROLIFE PRO 12.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DO SENSOR SPO2, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DO SENSOR DE TEMPERATURA, APRESENTA FALHAS NO ECG, VAZAMENTO DE AR NO MANGUITO, BATERIA AUSENTE.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALÉM DE CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

NÚMEROS DE SÉRIE: PR120365; PR120366

LOCALIZAÇÃO:

ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 2.500,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	4.000,00

Item: 0030 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS CMOS DRAKE ISAAH.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS OU COM MAU CONTATO, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DA BATERIA, SISTEMA OPERACIONAL NÃO CARREGA/CORROMPIDO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALÉM DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

NÚMERO DE SÉRIE: 1220040336

PATRIMÔNIO: 264341

LOCALIZAÇÃO:

ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 2.500,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	2.000,00

Item: 0031 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS PHILIPS DIXTAL EFFICIA CM10.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS OU COM MAU CONTATO, BATERIA COM POUCA DURAÇÃO DE CARGA, BOTÕES DE COMANDO DO PAINEL FRONTAL NÃO FUNCIONAM.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, PLACA DE COMANDOS DO PAINEL FRONTAL, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

Página 10 de 11



Handwritten signature

FLS
Nº 407
B
CPL

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

NÚMERO DE SÉRIE: CN73000055

PATRIMÔNIO: 238786

LOCALIZAÇÃO:

ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 2.500,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	2.000,00

Item: 0032 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS COMEN C90.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS OU COM MAU CONTATO, BATERIA COM POUCA DURAÇÃO DE CARGA, SISTEMA OPERACIONAL NÃO CARREGA/CORROMPIDO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALÉM DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

NÚMERO DE SÉRIE: 80047300544

PATRIMÔNIO: 479356

LOCALIZAÇÃO:

ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 2.500,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	2.000,00

Item: 0033 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS DIXTAL DX 2021.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS OU COM MAU CONTATO, BATERIA AUSENTE, APRESENTA MANCHA DE AVARIA NO DISPLAY, BOTÃO ROTACIONAL DE NAVEGAÇÃO SEM FUNCIONAR.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: DISPLAY LCD 10.4 POLEGADAS, TROCA DO ENCODER ROTARY, SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALÉM DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

NÚMERO DE SÉRIE: 101502973

PATRIMÔNIO: 351522

LOCALIZAÇÃO:

ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 2.700,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	2.000,00

Item: 0034 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS OMNIMED OMNI 612

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS OU COM MAU CONTATO, SISTEMA NÃO RECONHECE A BATERIA, PAINEL DE BOTÕES/TECLADO DANIFICADOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TECLADO COM MEMBRANA, SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.


OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

Página 11 de 13



Handwritten signature



IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

NÚMERO DE SÉRIE: ILEGÍVEL

PATRIMÔNIO: S/P

LOCALIZAÇÃO:

ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 2.500,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	2.000,00

Item: 0035 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR MOTIC SMZ-168

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO NÃO PERMITE A FOCALIZAÇÃO, MOVIMENTO VERTICAL DESREGULADO (NÃO FIXA NA POSIÇÃO DESEJADA), LENTE OCULAR ESQUERDA COM ARRANHÕES, BOTÃO E PARAFUSO DO FOCO DANIFICADO, ILUMINAÇÃO SEM FUNCIONAMENTO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LENTE OCULAR ESQUERDA, TROCA DO PARAFUSO E BOTÃO DO DISPOSITIVO DE FOCO, AJUSTE DA COLUNA, SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE LUZ, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

NÚMERO DE SÉRIE: 1430692

PATRIMÔNIO: S/P

LOCALIZAÇÃO:

LABORATÓRIO DA SEMUS. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 900,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	700,00

Item: 0036 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR NOVA XTX 5C

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO ESTÁ COM A CARÇA DA LENTE OBJETIVA QUEBRADA, PLATINA E SUPORTE QUEBRADOS, PINÇA EMPENADA, CONTROLE DE ILUMINAÇÃO NÃO FUNCIONA

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LENTES OBJETIVAS ACROMÁTICAS FIXAS 2X E 4X COMPLETA COM CARÇA, TROCA DA PLATINA COMPLETA COM SUPORTE, TROCA DAS PINÇAS, AJUSTE DA COLUNA, REPARO DA CHAVE DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO, TROCA DA LÂMPADA 12V 10W DO ILUMINADOR INCIDENTE, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

NÚMERO DE SÉRIE: BK17091045

PATRIMÔNIO: 422166

LOCALIZAÇÃO:

LABORATÓRIO DA SEMUS. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 900,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	750,00

Item: 0037 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

MICROSCÓPIO OLYMPUS CX23LEDRFS1

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO ESTÁ COM IMAGEM EMBAÇADA, NÃO CONSEGUE FOCALIZAR, LENTE OCULARES COM MANCHAS, REVÓLVER COM ALGUMAS AVARIAS, PARAFUSO MACROMÉTRICO COM AVARIA, CHARRIOT COM DIFICULDADE PARA DESLIZAR DE FORMA SUAVE, LENTE OBJETIVA 100X COM ARRANHÕES.


CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LENTE OBJETIVA 100X, LENTE OBJETIVA 40X, LENTES OCULARES, TROCA DO REVÓLVER, PARAFUSO MACROMÉTRICO, REPARO OU TROCA DO CHARRIOT, TROCA DA LÂMPADA DE LED EMBUTIDA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.

Página 12 de 13



Handwritten signature



O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

NÚMERO DE SÉRIE: 8A86330201801

PATRIMÔNIO: S/P

LOCALIZAÇÃO:

LABORATÓRIO DA SEMUS. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 966,67

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	900,00

Item: 0038 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

MICROSCÓPIO OLYMPUS CX31RBSFA

AValiação TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO ESTÁ COM DIFICULDADE PARA FOCALIZAR, LENTES OBJETIVAS COM MANCHAS, CONDENSADOR COM DIAFRAGMA APRESENTAM AVARIAS, MOVIMENTO MICROMÉTRICO NÃO FUNCIONA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: CONJUNTO DE LENTES OBJETIVAS (4X, 10X, 40X, 100X), TROCA DO CONDENSADOR COM DIAFRAGMA, PARAFUSO MICROMÉTRICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

NÚMERO DE SÉRIE: 3L04448

PATRIMÔNIO: S/P

LOCALIZAÇÃO:

LABORATÓRIO DA SEMUS. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 1.100,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	1.000,00

Item: 0039 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RÁDIO TRANSECTOR MÓVEL DMR

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

MOTOROLA DGM-8500 RÁDIO TRANSECTOR MÓVEL DMR / COM GPS

AValiação TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO NÃO LIGA.

O EQUIPAMENTO SOFREU DESCARGA ELÉTRICA OCASIONANDO CURTO CIRCUITO NA PLACA FONTE. DEVERÁ SER FEITO O REPARO DA PLACA OU A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA POR INTEIRO.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

NÚMERO DE SÉRIE: 0854

PATRIMÔNIO: S/P

LOCALIZAÇÃO:

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 01 R\$ 533,33 R\$ 533,33 - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 533,33

Fornecedor	Situação	Valor Total
TECNO WORK LTDA (46.690.973/0001-09)	Adjudicado em: 02/06/2023 - 15:12:09 - Por: CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL	400,00

Cristiane Nunes de O. Aires Amaral
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 136/2023
Cristiane

CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL

Autoridade Competente

