



ATA FINAL

Secretaria Municipal de Compras e Licitações de Porto Nacional
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO NACIONAL
Dispensa - 010/2023 FMS

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
23/05/2023 10:13	24/05/2023 08:00	30/05/2023 08:29

Alterações de Prazos / Republicações

Final de Propostas	Alterado em	Alterado Por
30/05/2023 08:29	30/05/2023 09:32	MEDSON DEWICTOR RAPHAEL TURIBIO AGUIAR SILVA

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	<p>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BALANÇA MECÂNICA ANTROPOMÉTRICA ADULTO</p> <p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA 150 KG DE USO PROFISSIONAL EM HOSPITAIS, POSSUI RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, RÉGUA DE AÇO CROMADO, PERFIL DA ESCALA NUMÉRICA EM ALUMÍNIO, CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO APRESENTA PROBLEMAS NA ESTRUTURA FÍSICA E PROBLEMA DE IMPRECISÃO DE VALORES, SENDO CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: CONJUNTO DO FIEL, CONJUNTO DO CAVALETE, UNIÃO DAS RÉGUAS, CAUDA DA RÉGUA, SUPORTE DA COLUNA, PARAFUSO DA RÉGUA, GANCHO S ZINCADO, TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E DO CONJUNTO DE PÉS EMBORRACHADOS, ALÉM DA LUBRIFICAÇÃO COMPLETA, HIGIENIZAÇÃO E REPARO DE PINTURA NA COR BRANCA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(OS): 11049, 0715.</p> <p>LOCALIZAÇÃO: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.</p>	483,33	2	UN	Homologado
0002	<p>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA DIGITAL INFANTIL</p> <p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA COM CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO DO TIPO MEMBRANA DE POLICARBONATO, ALIMENTAÇÃO POR FONTE EXTERNA BIVOLT.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO NÃO LIGA E APRESENTA PROBLEMAS NA ESTRUTURA FÍSICA, SENDO CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TECLADO COMPLETO COM MEMBRANA, CHAVE DO BOTÃO POWER, PLACA DE COMANDO DO PAINEL, FUSÍVEL 7 AMPÈRE E FONTE EXTERNA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(OS): 719.</p> <p>LOCALIZAÇÃO: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.</p>	300,00	1	UN	Homologado



0003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÃO	1.050,00	3 UN	Homologado
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: ASPIRADOR CIRÚRGICO 5 LITROS E CARRO DE SUPORTE ASPIRATEX, COMPRESSOR VACUÔMETRO, POTÊNCIA DE 1/3 HP, ROTAÇÃO 1750 RPM, PROTETOR TERMICO, FRASCO AUTOCLÁVEL DE 5 LITROS, BIVOLT, PEDAL DE ACIONAMENTO.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO APRESENTA UM MAU FUNCIONAMENTO DO PEDAL DE ACIONAMENTO, VAZAMENTO DE AR NO RECIPIENTE OCASIONADO POR VEDAÇÃO INSUFICIENTE, O COMPRESSOR NÃO ESTÁ GERANDO PRESSÃO SUFICIENTE, MANGUEIRAS RESSECADAS, CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: FILTRO BACTERICIDA, MANGUEIRAS DE SILICONE, RECIPIENTE DE 5 LITROS AUTOCLÁVEL, CABEÇOTE COMPLETO DO MICROCOMPRESSOR, KIT DE RODÍZIOS DO SUPORTE, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(S): 15839, 10231, 10979</p> <p>LOCALIZAÇÃO: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.</p>			
0004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÃO	360,00	2 UN	Homologado
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: ASPIRADOR CIRÚRGICO 1,3 LITROS ASPIRAMAX MA520-60, COMPRESSOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 160VA, FREQUÊNCIA 60 HZ, VAZÃO 20 L/MIN, FRASCO AUTOCLÁVEL DE 1,3 LITROS, BIVOLT</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE AR NO RECIPIENTE OCASIONADO POR VEDAÇÃO INSUFICIENTE, VAZAMENTO DE LÍQUIDOS ASPIRADOS, MANGUEIRAS RESSECADAS E FALTA DE FORÇA NA SUCCÃO, CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: MANGUEIRAS DE SILICONE, RECIPIENTE DE 1,3 LITROS AUTOCLÁVEL, ANÉIS DE VEDAÇÃO, RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: S/N / PATRIMÔNIO: 9173099, 062584</p> <p>LOCALIZAÇÃO: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU</p>			
0005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 21 LITROS	883,33	1 UN	Homologado
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: AUTOCLÁVE COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, ALIMENTAÇÃO 220V.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: RESISTÊNCIA ELÉTRICA, ANÉIS DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE VÁLVULAS E VOLANTE DA PORTA, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO: 10224</p> <p>LOCALIZAÇÃO: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.</p>			



0006	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 50 LITROS	1.066,67	2 UN	Homologado
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, VÁLVULA COM SISTEMA DE CONTRA-PESO REGULÁVEL, MANIPULO PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE ALIMENTAÇÃO 220V.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA, FALHA NO FUNCIONAMENTO, NÃO FUNCIONA AS FUNÇÕES DO PAINEL.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, RESISTÊNCIA ELÉTRICA, CONJUNTO DE VÁLVULAS, ANEIS DE VEDAÇÃO, TROCA DA PLACA DE COMANDO E TROCA DA PLACA DE ACIONAMENTO DO PAINEL, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(S): 14006, 0595</p> <p>LOCALIZAÇÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – GEME.</p>			
0007	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 21 LITROS	983,33	3 UN	Homologado
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, ALIMENTAÇÃO 220V.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, RESISTÊNCIA ELÉTRICA, ANEIS DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE VÁLVULAS E VOLANTE DA PORTA, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO: 0403; 1346, 0705</p> <p>LOCALIZAÇÃO: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS, VILA NOVA II, JARDIM BRASÍLIA; ESCOLA BRASIL.</p>			
0008	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 12 LITROS	666,67	3 UN	Homologado
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, ALIMENTAÇÃO 220V.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA E PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO ELÉTRICO.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, PLACA PCI, RESISTÊNCIA ELÉTRICA, ANEIS DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE VÁLVULAS E VOLANTE DA PORTA, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO: 15617, 0404; 15616</p> <p>LOCALIZAÇÃO: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS, LUZIMANGUES; BRIGADEIRO ED. GOMES, NOVA CAPITAL.</p>			



0009 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO 2.266,67 1 UN Homologado

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS DIXTAL DX 2021 COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO E VISIBILIDADE.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ DESCALIBRADO, NÃO DEMONSTRA EXATIDÃO DOS PARÂMETROS, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DO SENSOR SPO2, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DO SENSOR DE TEMPERATURA, APRESENTA FALHAS NO ECG, VAZAMENTO DE AR NO MANGUITO, BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALEM DE CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 9898.

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

0010 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO 900,00 1 UN Homologado

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 CANAIS BIVOLT COM SUPORTE A DETECÇÃO DE MARCAPASSO DE DUPLO POLO E TELA COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, APRESENTA MAU CONTATO NOS CABOS ECG, APRESENTA FALHAS NA IMPRESSÃO E BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: KIT DE CABOS ECG 10 VIAS, CABEÇA DE IMPRESSÃO TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO, E PACK DE BATERIA, ALEM DE CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 10071;

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.

0011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SELADORA MANUAL 250,00 1 UN Homologado

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
SELADORA DE EMBALAGENS DE POLIETILENO ATÉ 40CM DE LARGURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, POTÊNCIA 500W, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FAZENDO A SELAGEM CORRETA, APRESENTA DESGASTES NA FITA DE NÍQUEL, DESGASTE NA FITA TEFLON E ROMPIMENTO DA CORRENTE QUE LIGA O PEDAL AO GABINETE.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TROCA DA FITA DE NÍQUEL, TROCA DA FITA TEFLON, TROCA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TROCA DO BOTÃO INTERRUPTOR, TROCA DA CORRENTE DO PEDAL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 9112;

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA



0012 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CARDIOVERSOR 2.500,00 1 UN Homologado

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
CARDIOVERSOR CARDIOMAX SÉRIES BIFÁSICO COM MODO DEA, RCP MAESTRO, OXIMETRIA, CAPNOGRAFIA, PNI E IMPRESSORA.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, ESTÁ COM AVARIA NO CONECTOR DE ENTRADAS DAS PÁS/ELETRODOS, ESTÁ COM BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS. KIT DE PÁS, TROCA DO CONECTOR DE ENTRADAS DAS PÁS, TROCA DO MÓDULO E PACK DE BATERIA COMPLETO, CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 10598.

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

0013 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO 266,67 2 UN Homologado

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
NEGATOSCÓPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPOXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
NÃO ACENDE A LÂMPADA. FIOS INTERNOS DESGASTADOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(S): 9952, 9951.

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

0014 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SELADORA MANUAL 266,67 1 UN Homologado

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
SELADORA DE EMBALAGENS DE POLIETILENO ATÉ 40CM DE LARGURA COM AÇIONAMENTO POR PEDAL, POTÊNCIA 500W, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FAZENDO A SELAGEM CORRETA, APRESENTA DESGASTES NA FITA DE NÍQUEL, DESGASTE NA FITA TEFLON E ROMPIMENTO DA CORRENTE QUE LIGA O PEDAL AO GABINETE.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TROCA DA FITA DE NÍQUEL, TROCA DA FITA TEFLON, TROCA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TROCA DO BOTÃO INTERRUPTOR, TROCA DA CORRENTE DO PEDAL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 9111.

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME



0015	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO	266,57	1 UN	Homologado
<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: NEGATOSCÓPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO PINTURA EPÓXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.</p>				
<p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: NÃO ACENDE A LÂMPADA, FIOS INTERNOS DESGASTADOS.</p>				
<p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p>				
<p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(OS): 6353.</p>				
<p>LOCALIZAÇÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME</p>				
0016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BISTURI ELÉTRICO	600,00	1 UN	Homologado

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
BISTURI ELETRÔNICO ANALÓGICO COM CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTE DAS POTÊNCIAS DE CORTE, ALARME DE SEGURANÇA, TECLADO À PROVA DE LÍQUIDOS, POTÊNCIA DE 100W PARA CORTE.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ COM CALIBRAÇÃO VENCIDA. ALGUMAS TECLAS DO TECLADO NÃO FUNCIONAM, ELETRODOS COM DESGASTE NA CONEXÃO SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS. KIT DE ELETRODOS DOS TIPOS 1-ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM RETO, 1-ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM CURVO, 1-ELETRODO TIPO ALÇA 3,5MM RETO, 1-ELETRODO TIPO ALÇA 3,5MM CURVO, 1-ELETRODO TIPO ALÇA 5,5MM RETO, 1-ELETRODO TIPO ALÇA 5,5MM CURVO, 1-ELETRODO TIPO AGULHA FINA RETO, 1-ELETRODO TIPO AGULHA FINA CURVO, 1-ELETRODO TIPO AGULHA RETO 1-ELETRODO TIPO AGULHA CURVO, TAMBÉM DEVE SE INCLUIR AO ITEM, 01 PLACA NEUTRA INOX COM ÁREA DE CONTATO COM O PACIENTE DE DIMENSÕES 280X200X0,5MM, DEVE SER FEITO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 6430.

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME

FLS
475
B
LPL





0017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROESTIMULADOR TENS	383,33	1 UN	Homologado
<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: ELETROESTIMULADOR TENS 2 CANAIS CARCI TENS MED PORTÁTIL COMPACTO COM BATERIA RECARREGÁVEL 9VDC COM CONTROLE DIGITAL.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO ESTÁ COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, APRESENTA FALHA NOS ELETRODOS, BATERIA VICIADA.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: BATERIA ORIGINAL 9VDC, CABOS PARA ELETRODOS, CARREGADOR ORIGINAL DA BATERIA, CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO: 12432/07.</p> <p>LOCALIZAÇÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME.</p>				
0018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DETECTOR FETAL	256,67	1 UN	Homologado
<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL LCD COM BATERIA RECARREGÁVEL BIVOLT, TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, PORTA USB, SAÍDA DE ÁUDIO P2.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO ESTÁ COM MAU CONTATO NO TRANSDUTOR, ALTO-FALANTE ESTOURADO, PORTA USB QUEBRADA, BATERIA VICIADA.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: BATERIA ORIGINAL, TRANSDUTOR COMPLETO, SUBSTITUIÇÃO DA PORTA USB, ALTO- FALANTE SW, CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO: 6121.</p> <p>LOCALIZAÇÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME.</p>				
0019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SELADORA MANUAL	266,67	1 UN	Homologado
<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: SELADORA DE EMBALAGENS DE POLIETILENO ATÉ 40CM DE LARGURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, POTÊNCIA 500W, ALIMENTAÇÃO 220V.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FAZENDO A SELAGEM CORRETA, APRESENTA DESGASTES NA FITA DE NIQUEL, DESGASTE NA FITA TEFLON E ROMPIMENTO DA CORRENTE QUE LIGA O PEDAL AO GABINETE.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TROCA DA FITA DE NIQUEL, TROCA DA FITA TEFLON, TROCA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TROCA DO BOTÃO INTERRUPTOR, TROCA DA CORRENTE DO PEDAL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO: 1798.</p> <p>LOCALIZAÇÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO.</p>				





0020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO	266,87	1 UN	Homologado
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: NEGATOSCÓPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPOXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.</p> <p>AValiação TÉCNICA: NÃO ACENDE A LÂMPADA, FIOS INTERNOS DESGASTADOS.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(OS): 1786.</p> <p>LOCALIZAÇÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO.</p>			
0021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	850,00	1 UN	Homologado
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO GNATUS COM JATO PROFILAXIA, ALIMENTAÇÃO 220V POTÊNCIA 80VA FREQUÊNCIA 30.000 HZ, PRESSÃO 70 PSI COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL.</p> <p>AValiação TÉCNICA: O EQUIPAMENTO APRESENTA BAIXA PRESSÃO DO JATO D'ÁGUA, APRESENTA DESGASTE NO BICO DA CANETA, APRESENTA AVARIA NO PEDAL DE ACIONAMENTO.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: BOMBA PERISTÁLTICA, CANETA COMPLETA COM PONTEIRA, PEDAL ACIONADOR, ALÉM DE CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO: 14238.</p> <p>LOCALIZAÇÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO.</p>			
0022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA ADULTO	483,33	6 UN	Homologado
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL WELMY W300 300 KG DE USO PROFISSIONAL EM HOSPITAIS, POSSUI RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, RÉGUA DE AÇO CROMADO, PERFIL DA ESCALA NUMÉRICA EM ALUMÍNIO.</p> <p>AValiação TÉCNICA: O EQUIPAMENTO NÃO LIGA, NÃO ACIONA O PAINEL DIGITAL, SENDO CONSTATADO A QUEIMA DO INDICADOR DE PESAGEM (DISPLAY) COMPLETO, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS. INDICADOR DE PESAGEM COMPLETO COM PAINEL DE LED E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(OS): 0716; 1070; 0714; 1206; 1513; 1438.</p> <p>LOCALIZAÇÃO: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS: VILA OPERÁRIA; IMPERIAL, ALTO DA COLINA; JARDIM QUERIDO; NOVA CAPITAL; JARDIM MUNICIPAL.</p>			





0023	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA DIGITAL INFANTIL	300,00	4 UN	Homologado
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA COM CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO. GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO DO TIPO MEMBRANA DE POLICARBONATO. ALIMENTAÇÃO POR FONTE EXTERNA BIVOLT.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO COM FALTA DE SENSIBILIDADE EM ALGUMAS TECLAS DO TECLADO, SENDO CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TECLADO COMPLETO COM MEMBRANA E SUPORTE DA CONCHA, ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(OS): 0711; 2913; 0055; 1268. LOCALIZAÇÃO: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS VILA OPERARIA, PINHEIRÓPOLIS, JARDIM BRASÍLIA, ALTO DA COLINA.</p>			
0024	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL	300,00	5 UN	Homologado
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA WELMY 109 COM CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO. GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO DO TIPO MEMBRANA DE POLICARBONATO. ALIMENTAÇÃO POR FONTE EXTERNA BIVOLT.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO NÃO LIGA, NÃO ACENDE O DISPLAY, FICANDO CONSTATADO A QUEIMA DE COMPONENTES POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIO A TROCA DAS PEÇAS: PLACA DE COMANDO DO PAINEL, PLACA LÓGICA PRINCIPAL, DISPLAY, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(OS): 0713; 3244; 0398; 12961; 1439. LOCALIZAÇÃO: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS ESCOLA BRASIL, LUZIMANGUES, BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, JARDIM QUERIDO, JARDIM MUNICIPAL.</p>			
0025	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR	300,00	3 UN	Homologado
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR BI POWER 220V NÉVOA INTENSA.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO NÃO LIGA, NÃO ACIONA O COMPRESSOR, FICANDO CONSTATADO A QUEIMA DE COMPONENTES POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIO O REPARO ELÉTRICO/ELETRÔNICO NA PLACA PRINCIPAL. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(OS): 6645; 6485; 6646. LOCALIZAÇÃO: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS JARDIM BRASÍLIA, NOVA CAPITAL, JARDIM MUNICIPAL.</p>			





0026	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCOPIO	266,67	9 UN	Homologado
<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: NEGATOSCOPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: NÃO ACENDE A LÂMPADA. FIOS INTERNOS DESGASTADOS.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(OS): 0352, 0078, 0076, 0075, 0971, 0079, 0077, 0996, 10985.</p> <p>LOCALIZAÇÃO: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS: VILA OPERARIA, VILA NOVA I, VILA NOVA II, PINHEIRÓPOLIS, ESCOLA BRASIL, JARDIM QUERIDO, NOVA CAPITAL, JARDIM MUNICIPAL, MARIA DA CONCEIÇÃO</p>				
0027	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOCO CLÍNICO DE LED	216,67	4 UN	Homologado
<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: FOCO CLÍNICO COM LÂMPADA DE LED 6W COM ALTURA MÁXIMA DE 1,40M, HASTE FLEXÍVEL CROMADA, BASE COM RODÍZIOS, CABO DE FORÇA DE 2 METROS, BIVOLT.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: NÃO ASCENDE A LÂMPADA, RODÍZIOS DANIFICADOS.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, CONJUNTO DE RODÍZIOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(OS): 0089, 019255, 0545, 1608.</p> <p>LOCALIZAÇÃO: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS: VILA NOVA II, LUZIMANGUES, JARDIM QUERIDO, MARIA DA CONCEIÇÃO.</p>				
0028	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMALGAMADOR	391,67	3 UN	Homologado
<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: AMALGAMADOR DIGITAL PARA TRITURAÇÃO DE AMALGAMA E IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA COM IDENTIFICADOR DE INSTABILIDADE ELÉTRICA, BIVOLT.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO ESTÁ COM PROBLEMAS NO SUPORTE DE CAPSULAS, NÃO PERMITINDO FIXAÇÃO DAS CAPSULAS, O MOTOR ESTÁ COM ALTO NÍVEL DE RUÍDO, ACIMA DA NORMALIDADE.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SUPORTE DE CAPSULAS, REPARO NO MOTOR COM TROCA DE ROLAMENTOS, ALÉM DE CALIBRAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO: 1623, 0647, 0964;</p> <p>LOCALIZAÇÃO: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS: VILA NOVA II, LUZIMANGUES, JARDIM MUNICIPAL.</p>				





0029 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO 2.500,00 2 UN Homologado

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS PROLIFE PRO 12.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DO SENSOR SPO2, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DO SENSOR DE TEMPERATURA, APRESENTA FALHAS NO ECG, VAZAMENTO DE AR NO MANGUITO, BATERIA AUSENTE.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALÉM DE CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NÚMEROS DE SÉRIE: PR120365; PR120366
LOCALIZAÇÃO:
ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO.

0030 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO 2.500,00 1 UN Homologado

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS CMOS DRAKE ISAIAH.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS OU COM MAU CONTATO, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DA BATERIA, SISTEMA OPERACIONAL NÃO CARREGA/CORROMPIDO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALÉM DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE: 1220040336
PATRIMÔNIO: 264341
LOCALIZAÇÃO:
ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO.



0031

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR
MULTIPARÂMETRO

2.500,00

1 UN

Homologado

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS
VITAIS PHILIPS DIXTAL EFFICIA CM10.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA,
CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS
OU COM MAU CONTATO. BATERIA COM
POUCA DURAÇÃO DE CARGA. BOTÕES DE
COMANDO DO PAINEL FRONTAL NÃO
FUNCIONAM.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE
OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA,
CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO,
MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E
PACK DE BATERIA, PLACA DE COMANDOS DO
PAINEL FRONTAL, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E
ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E
ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO
VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NUMERO DE SÉRIE: CN73090055
PATRIMÔNIO: 238786
LOCALIZAÇÃO:
ALMOXARIFADO – AGUARDANDO
MANUTENÇÃO.



0032

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR
MULTIPARÂMETRO

2.500,00

1 UN

Homologado

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS
VITAIS COMEN C90.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA,
CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS
OU COM MAU CONTATO. BATERIA COM
POUCA DURAÇÃO DE CARGA. SISTEMA
OPERACIONAL NÃO CARREGA/CORROMPIDO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE
OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA,
CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO,
MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E
PACK DE BATERIA, ALÉM DE REINSTALAÇÃO
DO SISTEMA OPERACIONAL, CALIBRAÇÃO,
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E
ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E
ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO
VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NUMERO DE SÉRIE: 80947300544
PATRIMÔNIO: 479356
LOCALIZAÇÃO:
ALMOXARIFADO – AGUARDANDO
MANUTENÇÃO.



FLS
Nº 482
B
CPL

0033	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MULTIPARAMETRO	2.700,00	1 UN	Homologado
<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: MONITOR MULTIPARAMETRO DE SINAIS VITAIS DIXTAL DX 2021.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS OU COM MAU CONTATO, BATERIA AUSENTE, APRESENTA MANCHA DE AVARIA NO DISPLAY, BOTÃO ROTACIONAL DE NAVEGAÇÃO SEM FUNCIONAR.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: DISPLAY LCD 10.4 POLEGADAS, TROCA DO ENCODER ROTARY, SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALÉM DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: NÚMERO DE SÉRIE: 101502973 PATRIMÔNIO: 351522 LOCALIZAÇÃO: ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO.</p>				
0034	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MULTIPARAMETRO	2.500,00	1 UND	Homologado
<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: MONITOR MULTIPARAMETRO DE SINAIS VITAIS OMNIMED OMNI 612.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS OU COM MAU CONTATO, SISTEMA NÃO RECONHECE A BATERIA, PAINEL DE BOTÕES/TECLADO DANIFICADOS.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TECLADO COM MEMBRANA, SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: NÚMERO DE SÉRIE: ILEGÍVEL PATRIMÔNIO: SP LOCALIZAÇÃO: ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO.</p>				





0035 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO 900,00 1 UN

Homologado

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO
BINOCULAR MOTIC SMZ-168

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO NÃO PERMITE A FOCALIZAÇÃO, MOVIMENTO VERTICAL DESREGULADO (NÃO FIXA NA POSIÇÃO DESEJADA), LENTE OCULAR ESQUERDA COM ARRANHÕES, BOTÃO E PARAFUSO DO FOCO DANIFICADO, ILUMINAÇÃO SEM FUNCIONAMENTO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LENTE OCULAR ESQUERDA, TROCA DO PARAFUSO E BOTÃO DO DISPOSITIVO DE FOCO, AJUSTE DA COLUNA, SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE LUZ, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE: 1430692
PATRIMÔNIO: S/P
LOCALIZAÇÃO:
LABORATÓRIO DA SEMUS.

0036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO 900,00 1 UN

Homologado


DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO
BINOCULAR NOVA XTX 5C

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ COM A CARCAÇA DA LENTE OBJETIVA QUEBRADA, PLATINA E SUPORTE QUEBRADOS, PINÇA EMPENADA, CONTROLE DE ILUMINAÇÃO NÃO FUNCIONA

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LENTES OBJETIVAS ACROMÁTICAS FIXAS 2X E 4X COMPLETA COM CARCAÇA, TROCA DA PLATINA COMPLETA COM SUPORTE, TROCA DAS PINÇAS, AJUSTE DA COLUNA, REPARO DA CHAVE DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO, TROCA DA LÂMPADA 12V 10W DO ILUMINADOR INCIDENTE, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE: BK17091045
PATRIMÔNIO: 422166
LOCALIZAÇÃO:
LABORATÓRIO DA SEMUS.





0037	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROSCOPIO	966,67	1 UN	Homologado
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: MICROSCÓPIO OLYMPUS CX23LED RFS1				
AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO ESTÁ COM IMAGEM EMBACADA, NÃO CONSEGUE FOCALIZAR, LENTE OCULARES COM MANCHAS, REVÓLVER COM ALGUMAS AVARIAS, PARAFUSO MACROMÉTRICO COM AVARIA, CHARRIOT COM DIFICULDADE PARA DESLIZAR DE FORMA SUAVE, LENTE OBJETIVA 100X COM ARRANHÕES.				
CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LENTE OBJETIVA 100X, LENTE OBJETIVA 40X, LENTES OCULARES, TROCA DO REVÓLVER, PARAFUSO MACROMÉTRICO, REPARO OU TROCA DO CHARRIOT, TROCA DA LÂMPADA DE LED EMBUTIDA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.				
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.				
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.				
IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: NÚMERO DE SÉRIE: 8A96330201801 PATRIMÔNIO: S/P LOCALIZAÇÃO: LABORATÓRIO DA SEMUS.				
0038	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROSCOPIO	1.100,00	1 UN	Homologado
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: MICROSCOPIO OLYMPUS CX31RBSFA				
AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO ESTÁ COM DIFICULDADE PARA FOCALIZAR, LENTES OBJETIVAS COM MANCHAS, CONDENSADOR COM DIAFRAGMA APRESENTAM AVARIAS, MOVIMENTO MICROMÉTRICO NÃO FUNCIONA.				
CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS. CONJUNTO DE LENTES OBJETIVAS (4X, 10X, 40X, 100X), TROCA DO CONDENSADOR COM DIAFRAGMA, PARAFUSO MICROMÉTRICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.				
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.				
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.				
IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: NÚMERO DE SÉRIE: 3L04448 PATRIMÔNIO: S/P LOCALIZAÇÃO: LABORATÓRIO DA SEMUS.				
0039	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RÁDIO TRANSCÉPTOR MÓVEL DMR	533,33	1 UN	Homologado
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: MOTOROLA DGM-8500 RÁDIO TRANSCÉPTOR MÓVEL DMR / COM GPS				
AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO NÃO LIGA.				
O EQUIPAMENTO SOFREU DESCARGA ELÉTRICA OCASIONANDO CURTO CIRCUITO NA PLACA FONTE. DEVERÁ SER FEITO O REPARO DA PLACA OU A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA POR INTEIRO.				
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.				
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.				
IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: NÚMERO DE SÉRIE: 0854 PATRIMÔNIO: S/P LOCALIZAÇÃO: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 01 R\$ 533,33 R\$ 533,33				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
------	-----------

Página 15 de 92





Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
31/05/2023 - 09:17	Documentos solicitados para o processo 010/2023 FMS	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 010/2023 FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/05/2023 - 09:23	Documentos solicitados para o processo 010/2023 FMS	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 010/2023 FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/05/2023 - 17:27	Documentos solicitados para o processo 010/2023 FMS	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 010/2023 FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	<p>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BALANÇA MECÂNICA ANTROPOMETRICA ADULTO</p> <p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA 150 KG DE USO PROFISSIONAL EM HOSPITAIS. POSSUI RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, RÉGUA DE AÇO CROMADO, PERFIL DA ESCALA NUMÉRICA EM ALUMÍNIO; CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL;</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO APRESENTA PROBLEMAS NA ESTRUTURA FÍSICA E PROBLEMA DE IMPRECISÃO DE VALORES, SENDO CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS. CONJUNTO DO FIEL, CONJUNTO DO CAVALETE, UNIÃO DAS RÉGUAS, CAUDA DA RÉGUA, SUPORTE DA COLUNA, PARAFUSO DA RÉGUA, GANCHO S ZINCADO, TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E DO CONJUNTO DE PÉS EMBORRACHADOS. ALÉM DA LUBRIFICAÇÃO COMPLETA, HIGIENIZAÇÃO E REPARO DE PINTURA NA COR BRANCA, O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PATRIMÔNIO(OS): 11049; 0715.</p> <p>LOCALIZAÇÃO: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.</p>	TECNO WORK LTDA	N/C	N/C	450,00	2	900,00



0002

SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO EM
BALANÇA DIGITAL
INFANTIL

TECNO WORK LTDA

N/C

N/C

280,00

DESCRIÇÃO DO
EQUIPAMENTO:
BALANÇA DIGITAL
PEDIÁTRICA COM
CONCHA ANATÔMICA
EM POLIPROPILENO
INJETADO, GABINETE
EM PLÁSTICO ABS
INJETADO, DISPLAY DE
CRISTAL LÍQUIDO,
TECLADO DO TIPO
MEMBRANA DE
POLICARBONATO,
ALIMENTAÇÃO POR
FONTE EXTERNA
BIVOLT;

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO NÃO
LIGA E APRESENTA
PROBLEMAS NA
ESTRUTURA FÍSICA,
SENDO CONSTATADO
A NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DAS
PEÇAS: TECLADO
COMPLETO COM
MEMBRANA, CHAVE DO
BOTÃO POWER, PLACA
DE COMANDO DO
PAINEL, FUSÍVEL 7
AMPÈRE E FONTE
EXTERNA.
O CUSTO DAS PEÇAS
DE REPOSIÇÃO DEVE
ESTAR INCLUSO AO
VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS
PATRIMÔNIO(S): 719.

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO – UPA.



0003

SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO EM
ASPIRADOR
CIRURGICO DE
SECREÇÃO

TECNO WORK LTDA

N/C

N/C

900,00

3

R\$ 900,00

CPI

DESCRIÇÃO DO
EQUIPAMENTO:
ASPIRADOR
CIRURGICO 5 LITROS E
CARRO DE SUPORTE
ASPIRATEX,
COMPRESSOR,
VACUÔMETRO,
POTÊNCIA DE 1/3 HP,
ROTAÇÃO 1750 RPM,
PROTECTOR TÉRMICO,
FRASCO AUTOCLÁVEL
DE 5 LITROS, BIVOLT,
PEDAL DE
ACIONAMENTO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA.
O EQUIPAMENTO
APRESENTA UM MAU
FUNCIONAMENTO DO
PEDAL DE
ACIONAMENTO,
VAZAMENTO DE AR NO
RECIPIENTE
OCASIONADO POR
VEDAÇÃO
INSUFICIENTE; O
COMPRESSOR NÃO
ESTA GERANDO
PRESSÃO SUFICIENTE;
MANGUEIRAS
RESSECADAS.
CONSTATADO A
NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DAS
PEÇAS: FILTRO
BACTERICIDA,
MANGUEIRAS DE
SILICONE, RECIPIENTE
DE 5 LITROS
AUTOCLÁVEL,
CABEÇOTE COMPLETO
DO
MICROCOMPRESSOR,
KIT DE RODÍZIOS DO
SUPORTE, ALÉM DE
LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO
COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS
DE REPOSIÇÃO DEVE
ESTAR INCLUSO AO
VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(S)
15839, 10231, 10979

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO – UPA.





0004 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÃO TECNO WORK LTDA N/C N/C 340,00 2

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
ASPIRADOR CIRÚRGICO 1,3 LITROS ASPIRAMAX MA520-60, COMPRESSOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 180VA, FREQUÊNCIA 60 HZ, VAZÃO 20 L/MIN, FRASCO AUTOCLÁVEL DE 1,3 LITROS, BIVOLT

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE AR NO RECIPIENTE OCACIONADO POR VEDAÇÃO INSUFICIENTE, VAZAMENTO DE LÍQUIDOS ASPIRADOS, MANGUEIRAS RESSECADAS E FALTA DE FORÇA NA SUÇÃO. CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: MANGUEIRAS DE SILICONE, RECIPIENTE DE 1,3 LITROS AUTOCLÁVEL, ANÉIS DE VEDAÇÃO, RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
S/N / PATRIMÔNIO:
9173099, 062584

LOCALIZAÇÃO:
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU





0005 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 21 LITROS TECNO WORK LTDA N/C N/C 800,00 1

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: RESISTÊNCIA ELÉTRICA, ANÉIS DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE VÁLVULAS E VOLANTE DA PORTA, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO: 10224

LOCALIZAÇÃO: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.





0006 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 50 LITROS TECNO WORK LTDA N/C N/C 1.000,00

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, VÁLVULA COM SISTEMA DE CONTRAPESO REGULÁVEL, MANÍPULO PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA, FALHA NO FUNCIONAMENTO, NÃO FUNCIONA AS FUNÇÕES DO PAINEL.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: RESISTÊNCIA ELÉTRICA, CONJUNTO DE VÁLVULAS, ANEIS DE VEDAÇÃO, TROCA DA PLACA DE COMANDO E TROCA DA PLACA DE ACIONAMENTO DO PAINEL, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PATRIMÔNIO(S): 14006 0595

LOCALIZAÇÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME.



0007

SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO EM
AUTOCLAVE 21 LITROS

TECNO WORK LTDA

N/C

N/C

900,00



DESCRIÇÃO DO
EQUIPAMENTO
AUTOCLAVE COM
CAPACIDADE PARA 21
LITROS.
TEMPERATURA
PROGRAMÁVEL,
CÂMARA EM AÇO INOX,
ESTERILIZAÇÃO POR
VAPOR SATURADO,
ALIMENTAÇÃO 220V.

AValiação TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO
APRESENTA
VAZAMENTO DE ÁGUA,
FALHA NA VEDAÇÃO
DA PORTA DA CÂMARA,
BAIXA VAZÃO DE ÁGUA,
FALHA NO
AQUECIMENTO DA
ÁGUA.

CONSTATADO A
NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DAS
PEÇAS: RESISTÊNCIA
ELÉTRICA, ANÉIS DE
VEDAÇÃO, CONJUNTO
DE VÁLVULAS E
VOLANTE DA PORTA,
ALÉM DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO
COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS
DE REPOSIÇÃO DEVE
ESTAR INCLUSO AO
VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO 0403,
1345, 0705

LOCALIZAÇÃO
UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE – UBS,
VILA NOVA II, JARDIM
BRASÍLIA, ESCOLA
BRASIL.





0008 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 12 LITROS TECNO WORK LTDA N/C N/C 640,00 3

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, ALIMENTAÇÃO 220V.


AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA E PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO ELÉTRICO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: PLACA PCI, RESISTÊNCIA ELÉTRICA, ANÉIS DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE VÁLVULAS E VOLANTE DA PORTA, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO: 15617, 0404, 15616

LOCALIZAÇÃO: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LUZIMANGUES, BRIGADEIRO ED. GOMES, NOVA CAPITAL.





0009 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MULTIPARÂMETRO TECNO WORK LTDA N/C N/C 2.200,00

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS DIXTAL DX 2021 COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO E VISIBILIDADE.

AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO ESTÁ DESCALIBRADO, NÃO DEMONSTRA EXATIDÃO DOS PARÂMETROS, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DO SENSOR SPO2, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DO SENSOR DE TEMPERATURA, APRESENTA FALHAS NO ECG, VAZAMENTO DE AR NO MANGUITO, BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALÉM DE CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PATRIMÔNIO: 9898.

LOCALIZAÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA





0010 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO TECNO WORK LTDA N/C N/C 800.00 1

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 CANAIS BIVOLT COM SUPORTE A DETECÇÃO DE MARCAPASSO DE DUPLO POLO E TELA COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO ESTÁ COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, APRESENTA MAU CONTATO NOS CABOS ECG, APRESENTA FALHAS NA IMPRESSÃO E BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: KIT DE CABOS ECG 10 VIAS, CABEÇA DE IMPRESSÃO TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO, E PACK DE BATERIA. ALÉM DE CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO 10071;

LOCALIZAÇÃO: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.





0011	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SELADORA MANUAL	TECNO WORK LTDA	N/C	N/C	200,00	1
------	--	-----------------	-----	-----	--------	---

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: SELADORA DE EMBALAGENS DE POLIETILENO ATÉ 40CM DE LARGURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL. POTÊNCIA 500W, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FAZENDO A SELAGEM CORRETA, APRESENTA DESGASTES NA FITA DE NIQUEL, DESGASTE NA FITA TEFLON E ROMPIMENTO DA CORRENTE QUE LIGA O PEDAL AO GABINETE.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TROCA DA FITA DE NIQUEL, TROCA DA FITA TEFLON, TROCA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TROCA DO BOTÃO INTERRUPTOR, TROCA DA CORRENTE DO PEDAL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. PATRIMÔNIO: 9112;

LOCALIZAÇÃO: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA





0012	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CARDIOVERSOR	TECNO WORK LTDA	N/C	N/C	2.200,00	1	2.200,00
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: CARDIOVERSOR CARDIOMAX SÉRIES BIFÁSICO COM MODO DEA, RCP MAESTRO, OXIMETRIA, CAPNOGRAFIA, PNI E IMPRESSORA.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO ESTÁ COM CALIBRAÇÃO VENCIDA. ESTÁ COM AVARIA NO CONECTOR DE ENTRADAS DAS PÁS/ELETRODOS, ESTÁ COM BATERIA VICIADA.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS. KIT DE PÁS, TROCA DO CONECTOR DE ENTRADAS DAS PÁS, TROCA DO MÓDULO E PACK DE BATERIA COMPLETO, CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. PATRIMÔNIO: 10598;</p> <p>LOCALIZAÇÃO: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA</p>						
0013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO	TECNO WORK LTDA	N/C	N/C	230,00	2	460,00
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: NEGATOSCÓPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPOXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: NÃO ACENDE A LÂMPADA. FIOS INTERNOS DESGASTADOS.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. PATRIMÔNIO(S): 9952; 9951.</p> <p>LOCALIZAÇÃO: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA</p>						





0014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SELADORA MANUAL	TECNO WORK LTDA	N/C	N/C	230,00	1	
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: SELADORA DE EMBALAGENS DE POLIETILENO ATÉ 40CM DE LARGURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL. POTÊNCIA 500W. ALIMENTAÇÃO 220V.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FAZENDO A SELAGEM CORRETA, APRESENTA DESGASTES NA FITA DE NÍQUEL, DESGASTE NA FITA TEFLON E ROMPIMENTO DA CORRENTE QUE LIGA O PEDAL AO GABINETE.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TROCA DA FITA DE NÍQUEL, TROCA DA FITA TEFLON, TROCA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TROCA DO BOTÃO INTERRUPTOR, TROCA DA CORRENTE DO PEDAL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO: 9111;</p> <p>LOCALIZAÇÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS – CEME</p>						
0015	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCOPIO	TECNO WORK LTDA	N/C	N/C	230,00	1	230,00
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: NEGATOSCOPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: NÃO ACENDE A LÂMPADA. FIOS INTERNOS DESGASTADOS.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(S): 6353.</p> <p>LOCALIZAÇÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS – CEME</p>						





0016

SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO EM
BISTURI ELÉTRICO

TECNO WORK LTDA

N/C

N/C

500,00

1

DESCRIÇÃO DO
EQUIPAMENTO:
BISTURI ELETRÔNICO
ANALÓGICO COM
CONTROLE DIGITAL E
INDEPENDENTE DAS
POTÊNCIAS DE CORTE,
ALARME DE
SEGURANÇA, TECLADO
A PROVA DE LÍQUIDOS,
POTÊNCIA DE 100W
PARA CORTE.

AValiação TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ
COM CALIBRAÇÃO
VENCIDA. ALGUMAS
TECLAS DO TECLADO
NÃO FUNCIONAM,
ELETRODOS COM
DESGASTE NA
CONEXÃO SENDO
NECESSÁRIA A
SUBSTITUIÇÃO DOS
MESMOS.

CONSTATADO A
NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DAS
PEÇAS: KIT DE
ELETRODOS DOS
TIPOS: 1-ELETRODO
TIPO BOLA 2,1MM
RETO, 1-ELETRODO
TIPO BOLA 2,1MM
CURVO: 1-ELETRODO
TIPO ALÇA 3,5MM
RETO, 1-ELETRODO
TIPO ALÇA 3,5MM
CURVO, 1-ELETRODO
TIPO ALÇA 5,5MM
RETO: 1-ELETRODO
TIPO ALÇA 5,5MM
CURVO, 1-ELETRODO
TIPO AGULHA FINA
RETO: 1-ELETRODO
TIPO AGULHA FINA
CURVO, 1-ELETRODO
TIPO AGULHA RETO 1-
ELETRODO TIPO
AGULHA CURVO,
TAMBÉM DEVE SE
INCLUIR AO ITEM, 01
PLACA NEUTRA INOX
COM ÁREA DE
CONTATO COM O
PACIENTE DE
DIMENSÕES
280X200X0,5MM, DEVE
SER FEITO LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO
COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM
SER USADAS PEÇAS E
ASSESSÓRIOS
ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS
DE REPOSIÇÃO E
ASSESSÓRIOS DEVEM
ESTAR INCLUSOS AO
VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 6430,

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE
ESPECIALIDADES
MÉDICAS – CEME



0017

SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO EM
ELETROESTIMULADOR
TENS

TECNO WORK LTDA

N/C

N/C

350.00



DESCRIÇÃO DO
EQUIPAMENTO:
ELETROESTIMULADOR
TENS 2 CANAIS CARCI
TENS MED PORTÁTIL
COMPACTO COM
BATERIA
RECARREGÁVEL 9VDC
COM CONTROLE
DIGITAL.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ
COM CALIBRAÇÃO
VENCIDA, APRESENTA
FALHA NOS
ELETRODOS, BATERIA
VICIADA.

CONSTATADO A
NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DAS
PEÇAS: BATERIA
ORIGINAL 9VDC,
CABOS PARA
ELETRODOS,
CARREGADOR
ORIGINAL DA BATERIA,
CALIBRAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E
LIMPEZA COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM
SER USADAS PEÇAS E
ASSESSÓRIOS
ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS
DE REPOSIÇÃO E
ASSESSÓRIOS DEVEM
ESTAR INCLUSOS AO
VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 12432/07;

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE
ESPECIALIDADES
MÉDICAS – CEME.



0018

SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO EM
DETECTOR FETAL

TECNO WORK LTDA

N/C

N/C

230,00

DESCRIÇÃO DO
EQUIPAMENTO:
DETECTOR FETAL DE
MESA DIGITAL LCD
COM BATERIA
RECARREGÁVEL
BIVOLT. TRANSDUTOR
DE ALTA
SENSIBILIDADE, ALTO-
FALANTE DE ALTA
PERFORMANCE.
PORTA USB, SAÍDA DE
AUDIO P2.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ
COM MAU CONTATO
NO TRANSDUTOR,
ALTO-FALANTE
ESTOURADO, PORTA
USB QUEBRADA,
BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A
NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DAS
PEÇAS: BATERIA
ORIGINAL,
TRANSDUTOR
COMPLETO,
SUBSTITUIÇÃO DA
PORTA USB, ALTO-
FALANTE SW,
CALIBRAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E
LIMPEZA COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM
SER USADAS PEÇAS E
ASSESSÓRIOS
ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS
DE REPOSIÇÃO E
ASSESSÓRIOS DEVEM
ESTAR INCLUSOS AO
VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS,
PATRIMONIO: 6121,

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE
ESPECIALIDADES
MÉDICAS – CEME.





0019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SELADORA MANUAL	TECNO WORK LTDA	N/C	N/C	230,00	1	230,00
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: SELADORA DE EMBALAGENS DE POLIETILENO ATÉ 40CM DE LARGURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, POTÊNCIA 500W, ALIMENTAÇÃO 220V.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FAZENDO A SELAGEM CORRETA, APRESENTA DESGASTES NA FITA DE NIQUEL, DESGASTE NA FITA TEFLON E ROMPIMENTO DA CORRENTE QUE LIGA O PEDAL AO GABINETE.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TROCA DA FITA DE NIQUEL, TROCA DA FITA TEFLON, TROCA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TROCA DO BOTÃO INTERRUPTOR, TROCA DA CORRENTE DO PEDAL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO: 1798;</p> <p>LOCALIZAÇÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO.</p>						
0020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO	TECNO WORK LTDA	N/C	N/C	230,00	1	230,00
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: NEGATOSCÓPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO PINTURA EPOXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: NÃO ACENDE A LÂMPADA. FIOS INTERNOS DESGASTADOS.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(OS): 1786.</p> <p>LOCALIZAÇÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO.</p>						



FLS
Nº 508
B
LPI

0021 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ULTRASSOM ODONTOLÓGICO TECNO WORK LTDA N/C N/C 700.00 1

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
ULTRASSOM ODONTOLÓGICO GNATUS COM JATO PROFILAXIA, ALIMENTAÇÃO 220V POTÊNCIA 60VA FREQUÊNCIA 30.000 HZ, PRESSÃO 70 PSI COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO APRESENTA BAIXA PRESSÃO DO JATO D'ÁGUA, APRESENTA DESGASTE NO BICO DA CANETA, APRESENTA AVARIA NO PEDAL DE ACIONAMENTO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, BOMBA PERISTÁLTICA, CANETA COMPLETA COM PONTEIRA, PEDAL ACIONADOR, ALÉM DE CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 14238;
LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO.



0022

SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO EM
BALANÇA DIGITAL
ANTROPOMÉTRICA
ADULTO

TECNO WORK LTDA

N/C

N/C

400,00

6

DESCRIÇÃO DO
EQUIPAMENTO:
BALANÇA
ANTROPOMÉTRICA
DIGITAL WELMY W300
300 KG DE USO
PROFISSIONAL EM
HOSPITAIS, POSSUI
REGUA
ANTROPOMÉTRICA,
ESTRUTURA EM CHAPA
DE AÇO CARBONO,
REGUA DE AÇO
CROMADO, PERFIL DA
ESCALA NUMÉRICA EM
ALUMÍNIO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO NÃO
LIGA, NÃO ACIONA O
PAINEL DIGITAL,
SENDO CONSTATADO
A QUEIMA DO
INDICADOR DE
PESAGEM (DISPLAY)
COMPLETO, SENDO
NECESSÁRIO A
SUBSTITUIÇÃO DAS
PEÇAS. INDICADOR DE
PESAGEM COMPLETO
COM PAINEL DE LED E
FONTE DE
ALIMENTAÇÃO, ALÉM
DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO
COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS
DE REPOSIÇÃO DEVE
ESTAR INCLUSO AO
VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(S): 0716,
1070, 0714; 1206, 1513;
1438.
LOCALIZAÇÃO:
UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE – UBS,
VILA OPERARIA;
IMPERIAL, ALTO DA
COLINA; JARDIM
QUERIDO, NOVA
CAPITAL, JARDIM
MUNICIPAL.



FLS
Nº 504
B
1.080,00

0023 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA DIGITAL INFANTIL TECNO WORK LTDA N/C N/C 270.00 4

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA COM CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO DO TIPO MEMBRANA DE POLICARBONATO, ALIMENTAÇÃO POR FONTE EXTERNA BIVOLT;

AVALIAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO COM FALTA DE SENSIBILIDADE EM ALGUMAS TECLAS DO TECLADO, SENDO CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS. TECLADO COMPLETO COM MEMBRANA E SUPORTE DA CONCHA, ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(S): 0711; 2913; 0055; 1268. LOCALIZAÇÃO: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS. VILA OPERARIA, PINHEIRÓPOLIS, JARDIM BRASÍLIA, ALTO DA COLINA.





0024	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL	TECNO WORK LTDA	N/C	N/C	270,00	5	
	DESCRIPÇÃO DO EQUIPAMENTO: BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA WELMY 109 COM CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO DO TIPO MEMBRANA DE POLICARBONATO, ALIMENTAÇÃO POR FONTE EXTERNA BIVOLT.						
	AVALIAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO NÃO LIGA, NÃO ACENDE O DISPLAY, FICANDO CONSTATADO A QUEIMA DE COMPONENTES POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIO A TROCA DAS PEÇAS PLACA DE COMANDO DO PAINEL, PLACA LÓGICA PRINCIPAL, DISPLAY, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, ALEM DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLuíDO AO VALOR SERVIÇO.						
	IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(OS): 0713, 3244, 0398; 12961; 1439. LOCALIZAÇÃO: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ESCOLA BRASIL; LUZIMANGUES, BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, JARDIM QUERIDO; JARDIM MUNICIPAL.						
0025	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR	TECNO WORK LTDA	N/C	N/C	250,00	3	750,00
	DESCRIPÇÃO DO EQUIPAMENTO: INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR BI POWER 220V NEVOA INTENSA.						
	AVALIAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO NÃO LIGA, NÃO ACIONA O COMPRESSOR, FICANDO CONSTATADO A QUEIMA DE COMPONENTES POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIO O REPARO ELÉTRICO/ELETRÔNICO NA PLACA PRINCIPAL. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLuíDO AO VALOR SERVIÇO.						
	IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(OS): 6645, 6485; 6646. LOCALIZAÇÃO: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS; JARDIM BRASÍLIA; NOVA CAPITAL; JARDIM MUNICIPAL.						



0026	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO	TECNO WORK LTDA	N/C	N/C	200,00	9	
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: NEGATOSCÓPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: NÃO ACENDE A LÂMPADA, FIOS INTERNOS DESGASTADOS.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(OS): 0352; 0078; 0075; 0075; 0971; 0079; 0077; 0996; 10985.</p> <p>LOCALIZAÇÃO: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS VILA OPERÁRIA: VILA NOVA I; VILA NOVA II; PINHEIROPOLIS: ESCOLA BRASIL; JARDIM QUERIDO, NOVA CAPITAL; JARDIM MUNICIPAL; MARIA DA CONCEIÇÃO</p>						
0027	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOCO CLÍNICO DE LED	TECNO WORK LTDA	N/C	N/C	190,00	4	760,00
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: FOCO CLÍNICO COM LÂMPADA DE LED 6W COM ALTURA MÁXIMA DE 1,40M, HASTE FLEXÍVEL CROMADA, BASE COM RODÍZIOS, CABO DE FORÇA DE 2 METROS, BIVOLT.</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: NÃO ASCENDE A LÂMPADA, RODÍZIOS DANIFICADOS.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, CONJUNTO DE RODÍZIOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(OS): 0089; 019255; 0545; 1608.</p> <p>LOCALIZAÇÃO: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS VILA NOVA II; LUZIMANGUES; JARDIM QUERIDO; MARIA DA CONCEIÇÃO.</p>						



0028

SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO EM
AMALGAMADOR

TECNO WORK LTDA

N/C

N/C

300,00

DESCRIÇÃO DO
EQUIPAMENTO:
AMALGAMADOR
DIGITAL PARA
TRITURAÇÃO DE
AMALGAMA E
IONÔMERO DE VIDRO
EM CÁPSULA COM
IDENTIFICADOR DE
INSTABILIDADE
ELETRICA. BIVOLT.

AValiação TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ
COM PROBLEMAS NO
SUPORTE DE
CAPSULAS, NÃO
PERMITINDO FIXAÇÃO
DAS CAPSULAS, O
MOTOR ESTÁ COM
ALTO NÍVEL DE RUÍDO,
ACIMA DA
NORMALIDADE.

CONSTATADO A
NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DAS
PEÇAS. SUPORTE DE
CAPSULAS. REPARO
NO MOTOR COM
TROCA DE
ROLAMENTOS, ALÉM
DE CALIBRAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E
LIMPEZA COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM
SER USADAS PEÇAS E
ASSESSÓRIOS
ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS
DE REPOSIÇÃO E
ASSESSÓRIOS DEVEM
ESTAR INCLUSOS AO
VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 1623,
0647, 0964.
LOCALIZAÇÃO
UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE – UBS:
VILA NOVA II,
LUZIMANGUES, JARDIM
MUNICIPAL.



0029

SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO EM
MONITOR
MULTIPARÂMETRO

TECNO WORK LTDA

N/C

N/C

2.000,00

2

4.000,00



DESCRIÇÃO DO
EQUIPAMENTO:
MONITOR
MULTIPARÂMETRO DE
SINAIS VITAIS PROLIFE
PRO 12.

AVALIAÇÃO TÉCNICA-
EQUIPAMENTO COM
CALIBRAÇÃO VENCIDA,
NÃO FAZ O
RECONHECIMENTO DO
SENSOR SPO2, NÃO
FAZ O
RECONHECIMENTO DO
SENSOR DE
TEMPERATURA,
APRESENTA FALHAS
NO ECG, VAZAMENTO
DE AR NO MANGUITO,
BATERIA AUSENTE.

CONSTATADO A
NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DAS
PEÇAS: SENSOR DE
OXIMETRIA, SENSOR
DE TEMPERATURA,
CABO ECG,
BRAÇADEIRA COM
MANGUITO,
MANGUEIRA
EXTENSORA PNI,
MÓDULO E PACK DE
BATERIA, ALÉM DE
CALIBRAÇÃO, LIMPEZA
E HIGIENIZAÇÃO
COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM
SER USADAS PEÇAS E
ASSESSÓRIOS
ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS
DE REPOSIÇÃO E
ASSESSÓRIOS DEVEM
ESTAR INCLUSOS AO
VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS:
NÚMEROS DE SÉRIE:
PR120365; PR120366
LOCALIZAÇÃO:
ALMOXARIFADO -
AGUARDANDO
MANUTENÇÃO.



0030

SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO EM
MONITOR
MULTIPARÂMETRO

TECNO WORK LTDA

N/C

N/C

2.000,00

1

DESCRIÇÃO DO
EQUIPAMENTO:
MONITOR
MULTIPARÂMETRO DE
SINAIS VITAIS CMOS
DRAKE ISIAIH.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
EQUIPAMENTO COM
CALIBRAÇÃO VENCIDA,
CONJUNTO DE
ACESSÓRIOS
DANIFICADOS OU COM
MAU CONTATO, NÃO
FAZ O
RECONHECIMENTO DA
BATERIA, SISTEMA
OPERACIONAL NÃO
CARREGA/CORROMPIDO.

CONSTATADO A
NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DAS
PEÇAS: SENSOR DE
OXIMETRIA, SENSOR
DE TEMPERATURA,
CABO ECG,
BRAÇADEIRA COM
MANGUITO,
MANGUEIRA
EXTENSORA PNI,
MÓDULO E PACK DE
BATERIA, ALÉM DE
REINSTALAÇÃO DO
SISTEMA
OPERACIONAL,
CALIBRAÇÃO, LIMPEZA
E HIGIENIZAÇÃO
COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM
SER USADAS PEÇAS E
ASSESSÓRIOS
ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS
DE REPOSIÇÃO E
ASSESSÓRIOS DEVEM
ESTAR INCLUSOS AO
VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE:
1220040336
PATRIMÔNIO: 264341
LOCALIZAÇÃO:
ALMOXARIFADO -
AGUARDANDO
MANUTENÇÃO.



0031

SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO EM
MONITOR
MULTIPARÂMETRO

TECNO WORK LTDA

N/C

N/C

2.000,00

1

DESCRIÇÃO DO
EQUIPAMENTO:
MONITOR
MULTIPARÂMETRO DE
SINAIS VITAIS PHILIPS
DIXTAL EFFICIA CM10.

AVALIAÇÃO TÉCNICA-
EQUIPAMENTO COM
CALIBRAÇÃO VENCIDA,
CONJUNTO DE
ACESSÓRIOS
DANIFICADOS OU COM
MAU CONTATO,
BATERIA COM POUCA
DURAÇÃO DE CARGA,
BOTÕES DE COMANDO
DO PAINEL FRONTAL
NÃO FUNCIONAM.

CONSTATADO A
NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DAS
PEÇAS: SENSOR DE
OXIMETRIA, SENSOR
DE TEMPERATURA,
CABO ECG,
BRAÇADEIRA COM
MANGUEIRA
EXTENSORA PNI
MÓDULO E PACK DE
BATERIA, PLACA DE
COMANDOS DO PAINEL
FRONTAL,
CALIBRAÇÃO, LIMPEZA
E HIGIENIZAÇÃO
COMPLETA,
OBSERVAÇÃO: DEVEM
SER USADAS PEÇAS E
ASSESSÓRIOS
ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS
DE REPOSIÇÃO E
ASSESSÓRIOS DEVEM
ESTAR INCLUSOS AO
VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE:
CN73000055
PATRIMÔNIO: 238786
LOCALIZAÇÃO
ALMOXARIFADO -
AGUARDANDO
MANUTENÇÃO.



0032

SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO EM
MONITOR
MULTIPARÂMETRO

TECNO WORK LTDA

N/C

N/C

2.000,00

1

2.000,00

DESCRIÇÃO DO
EQUIPAMENTO:
MONITOR
MULTIPARAMETRO DE
SINAIS VITAIS COMEN
C90.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
EQUIPAMENTO COM
CALIBRAÇÃO VENCIDA,
CONJUNTO DE
ACESSÓRIOS
DANIFICADOS OU COM
MAU CONTATO,
BATERIA COM POUCA
DURAÇÃO DE CARGA,
SISTEMA
OPERACIONAL NÃO
CARREGA/CORROMPIDO.

CONSTATADO A
NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DAS
PEÇAS: SENSOR DE
OXIMETRIA, SENSOR
DE TEMPERATURA,
CABO ECG,
BRAÇADEIRA COM
MANGUITO,
MANGUEIRA
EXTENSORA PNI,
MÓDULO E PACK DE
BATERIA, ALEM DE
REINSTALAÇÃO DO
SISTEMA
OPERACIONAL,
CALIBRAÇÃO, LIMPEZA
E HIGIENIZAÇÃO
COMPLETA.
OBSERVAÇÃO DEVEM
SER USADAS PEÇAS E
ASSESSÓRIOS
ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS
DE REPOSIÇÃO E
ASSESSÓRIOS DEVEM
ESTAR INCLUSOS AO
VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE:
80047300544
PATRIMÔNIO: 479356
LOCALIZAÇÃO:
ALMOXARIFADO -
AGUARDANDO
MANUTENÇÃO.



FLS
Nº 512
B
CPL

0033 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO TECNO WORK LTDA N/C N/C 2.000,00 1 2.000,00

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS DIXTAL DX 2021.

AVALIAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS OU COM MAU CONTATO, BATERIA AUSENTE, APRESENTA MANCHA DE AVARIA NO DISPLAY, BOTÃO ROTACIONAL DE NAVEGAÇÃO SEM FUNCIONAR.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: DISPLAY LCD 10.4 POLEGADAS, TROCA DO ENCODER ROTARY, SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALEM DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
NUMERO DE SERIE: 101502973
PATRIMÔNIO: 351522
LOCALIZAÇÃO: ALMOXARIFADO - AGUARDANDO MANUTENÇÃO.





0034 SERVIÇO DE TECNO WORK LTDA N/C N/C 2.000,00 1 2.000,00
MANUTENÇÃO EM
MONITOR
MULTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO
EQUIPAMENTO:
MONITOR
MULTIPARÂMETRO DE
SINAIS VITAIS
OMNIMED OMNI 612

AVALIAÇÃO TÉCNICA
EQUIPAMENTO COM
CALIBRAÇÃO VENCIDA.
CONJUNTO DE
ACESSÓRIOS
DANIFICADOS OU COM
MAU CONTATO.
SISTEMA NÃO
RECONHECE A
BATERIA, PAINEL DE
BOTÕES/TECLADO
DANIFICADOS.

CONSTATADO A
NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DAS
PEÇAS: TECLADO COM
MEMBRANA, SENSOR
DE OXIMETRIA,
SENSOR DE
TEMPERATURA, CABO
ECG, BRAÇADEIRA
COM MANGUITO,
MANGUEIRA
EXTENSORA PNI,
MÓDULO E PACK DE
BATERIA, CALIBRAÇÃO,
LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO
COMPLETA.
OBSERVAÇÃO DEVEM
SER USADAS PEÇAS E
ASSESSÓRIOS
ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS
DE REPOSIÇÃO E
ASSESSÓRIOS DEVEM
ESTAR INCLUSOS AO
VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE:
ILEGÍVEL
PATRIMÔNIO: S/P
LOCALIZAÇÃO:
ALMOXARIFADO -
AGUARDANDO
MANUTENÇÃO.



0035 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO TECNO WORK LTDA N/C N/C 700,00 1 700,00

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR MOTIC SMZ-168

AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO NÃO PERMITE A FOCALIZAÇÃO, MOVIMENTO VERTICAL DESREGULADO (NÃO FIXA NA POSIÇÃO DESEJADA), LENTE OCULAR ESQUERDA COM ARRANHÕES, BOTÃO E PARAFUSO DO FOCO DANIFICADO, ILUMINAÇÃO SEM FUNCIONAMENTO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LENTE OCULAR ESQUERDA, TROCA DO PARAFUSO E BOTÃO DO DISPOSITIVO DE FOCO, AJUSTE DA COLUNA, SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE LUZ, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS, O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. NÚMERO DE SÉRIE: 1430682 PATRIMÔNIO: S/P LOCALIZAÇÃO: LABORATÓRIO DA SEMUS.



0036

SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO EM
MICROSCÓPIO

TECNO WORK LTDA

N/C

N/C

750,00

1

750,00

DESCRIÇÃO DO
EQUIPAMENTO
MICROSCÓPIO
ESTEREOSCÓPICO
BINOCULAR NOVA XTX
5C

AValiação TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ
COM A CARÇAÇA DA
LENTE OBJETIVA
QUEBRADA, PLATINA E
SUPORTE
QUEBRADOS, PINÇA
EMPENADA,
CONTROLE DE
ILUMINAÇÃO NÃO
FUNCIONA

CONSTATADO A
NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DAS
PEÇAS: LENTES
OBJETIVAS
ACROMÁTICAS FIXAS
2X E 4X COMPLETA
COM CARÇAÇA, TROCA
DA PLATINA COMPLETA
COM SUPORTE, TROCA
DAS PINÇAS, AJUSTE
DA COLUNA, REPARO
DA CHAVE DE
CONTROLE DE
ILUMINAÇÃO, TROCA
DA LÂMPADA 12V 10W
DO ILUMINADOR
INCIDENTE,
CALIBRAÇÃO, LIMPEZA
E HIGIENIZAÇÃO
COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM
SER USADAS PEÇAS E
ASSESSÓRIOS
ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS
DE REPOSIÇÃO E
ASSESSÓRIOS DEVEM
ESTAR INCLUSOS AO
VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS
NÚMERO DE SÉRIE:
BK17091045
PATRIMÔNIO: 422166
LOCALIZAÇÃO:
LABORATÓRIO DA
SEMUS.



0037

SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO EM
MICROSCÓPIO

TECNO WORK LTDA

N/C

N/C

900,00

1

900,00

DESCRIÇÃO DO
EQUIPAMENTO:
MICROSCÓPIO
OLYMPUS
CX23LEDREFS1

AValiação TÉCNICA.
O EQUIPAMENTO ESTÁ
COM IMAGEM
EMBAÇADA, NÃO
CONSEGUE
FOCALIZAR, LENTE
OCULARES COM
MANCHAS, REVÓLVER
COM ALGUMAS
AVARIAS, PARAFUSO
MACROMÉTRICO COM
AVARIA, CHARRIOT
COM DIFICULDADE
PARA DESLIZAR DE
FORMA SUAVE. LENTE
OBJETIVA 100X COM
ARRANHÕES.

CONSTATADO A
NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DAS
PEÇAS. LENTE
OBJETIVA 100X, LENTE
OBJETIVA 40X, LENTES
OCULARES, TROCA DO
REVÓLVER, PARAFUSO
MACROMÉTRICO,
REPARO OU TROCA DO
CHARRIOT, TROCA DA
LÂMPADA DE LED
EMBUTIDA,
CALIBRAÇÃO, LIMPEZA
E HIGIENIZAÇÃO
COMPLETA.
OBSERVAÇÃO DEVEM
SER USADAS PEÇAS E
ASSESSÓRIOS
ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS
DE REPOSIÇÃO E
ASSESSÓRIOS DEVEM
ESTAR INCLUSOS AO
VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS.
NUMERO DE SÉRIE:
8A86330201801
PATRIMÔNIO: S/P
LOCALIZAÇÃO:
LABORATÓRIO DA
SEMUS.





0038	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO	TECNO WORK LTDA	N/C	N/C	1.000,00	1	
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: MICROSCÓPIO OLYMPUS CX31RBSFA</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO ESTÁ COM DIFICULDADE PARA FOCALIZAR, LENTES OBJETIVAS COM MANCHAS, CONDENSADOR COM DIAFRAGMA APRESENTAM AVARIAS, MOVIMENTO MICROMÉTRICO NÃO FUNCIONA.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: CONJUNTO DE LENTES OBJETIVAS (4X, 10X, 40X, 100X), TROCA DO CONDENSADOR COM DIAFRAGMA, PARAFUSO MICROMÉTRICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: NÚMERO DE SÉRIE: 3L04448 PATRIMÔNIO: S/P LOCALIZAÇÃO: LABORATÓRIO DA SEMUS.</p>						
0039	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RÁDIO TRANSCÉPTOR MÓVEL DMR	TECNO WORK LTDA	N/C	N/C	400,00	1	400,00
	<p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: MOTOROLA DGM-8500 RÁDIO TRANSCÉPTOR MÓVEL DMR / COM GPS</p> <p>AVALIAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO NÃO LIGA.</p> <p>O EQUIPAMENTO SOFREU DESCARGA ELÉTRICA OCASIONANDO CURTO CIRCUITO NA PLACA FONTE, DEVERÁ SER FEITO O REPARO DA PLACA OU A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA POR INTEIRO. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: NÚMERO DE SÉRIE: 0854 PATRIMÔNIO: S/P LOCALIZAÇÃO: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU 01 R\$ 533,33 R\$ 533,33</p>						





Declarações Obrigatórias

Titulo	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, penoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BALANÇA MECÂNICA ANTROPOMÉTRICA ADULTO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA 150 KG DE USO PROFISSIONAL EM HOSPITAIS, POSSUI RÉGUA ANTROPOMÉTRICA. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. RÉGUA DE AÇO CROMADO, PERFIL DA ESCALA NUMÉRICA EM ALUMÍNIO; CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL;

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO APRESENTA PROBLEMAS NA ESTRUTURA FÍSICA E PROBLEMA DE IMPRECISÃO DE VALORES, SENDO CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: CONJUNTO DO FIEL, CONJUNTO DO CAVALETE, UNIÃO DAS RÉGUAS, CAUDA DA RÉGUA, SUPORTE DA COLUNA, PARAFUSO DA RÉGUA, GANCHO S ZINCADO, TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E DO CONJUNTO DE PÉS EMBORRACHADOS, ALÉM DA LUBRIFICAÇÃO COMPLETA, HIGIENIZAÇÃO E REPARO DE PINTURA NA COR BRANCA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO(OS): 11049; 0715.

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:07:18	N/C	N/C	R\$ 483,33	R\$ 966,66
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:57:05	N/C	N/C	R\$ 480,00	R\$ 960,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:30:04	N/C	N/C	R\$ 483,33	R\$ 966,66

0002 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA DIGITAL INFANTIL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA COM CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO DO TIPO MEMBRANA DE POLICARBONATO, ALIMENTAÇÃO POR FONTE EXTERNA BIVOLT;

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO NÃO LIGA E APRESENTA PROBLEMAS NA ESTRUTURA FÍSICA, SENDO CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TECLADO COMPLETO COM MEMBRANA, CHAVE DO BOTÃO POWER, PLACA DE COMANDO DO PAINEL, FUSÍVEL 7 AMPÈRE E FONTE EXTERNA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO(OS): 719.

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.



FLS
Nº 519

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:07:29	N/C	N/C	R\$ 300,00	RS 300,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:35:14	N/C	N/C	R\$ 300,00	RS 300,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:31:57	N/C	N/C	R\$ 300,00	RS 300,00

0003 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÃO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
ASPIRADOR CIRÚRGICO 5 LITROS E CARRO DE SUPORTE ASPIRATX, COMPRESSOR, VACUÔMETRO, POTÊNCIA DE 1/3 HP, ROTAÇÃO 1750 RPM, PROTETOR TÉRMICO, FRASCO AUTOCLÁVEL DE 5 LITROS, BIVOLT, PEDAL DE ACIONAMENTO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO APRESENTA UM MAU FUNCIONAMENTO DO PEDAL DE ACIONAMENTO; VAZAMENTO DE AR NO RECIPIENTE OCASIONADO POR VEDAÇÃO INSUFICIENTE; O COMPRESSOR NÃO ESTÁ GERANDO PRESSÃO SUFICIENTE; MANGUEIRAS RESSECADAS. CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: FILTRO BACTERICIDA, MANGUEIRAS DE SILICONE, RECIPIENTE DE 5 LITROS AUTOCLÁVEL, CABEÇOTE COMPLETO DO MICROCOMPRESSOR, KIT DE RODÍZIOS DO SUPORTE, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 15839, 10231, 10979

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:07:41	N/C	N/C	R\$ 1.050,00	RS 3.150,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:35:18	N/C	N/C	R\$ 1.050,00	RS 3.150,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:32:08	N/C	N/C	R\$ 1.050,00	RS 3.150,00

0004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÃO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
ASPIRADOR CIRÚRGICO 1,3 LITROS ASPIRAMAX MA520-60, COMPRESSOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 160VA, FREQUÊNCIA 60 HZ, VAZÃO 20 L/MIN, FRASCO AUTOCLÁVEL DE 1,3 LITROS, BIVOLT

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE AR NO RECIPIENTE OCASIONADO POR VEDAÇÃO INSUFICIENTE; VAZAMENTO DE LÍQUIDOS ASPIRADOS; MANGUEIRAS RESSECADAS E FALTA DE FORÇA NA SUÇÃO. CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: MANGUEIRAS DE SILICONE, RECIPIENTE DE 1,3 LITROS AUTOCLÁVEL, ANÉIS DE VEDAÇÃO, RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
S/N / PATRIMÔNIO: 9173099; 062584

LOCALIZAÇÃO:
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:07:50	N/C	N/C	R\$ 360,00	RS 720,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:35:20	N/C	N/C	R\$ 360,00	RS 720,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:34:07	N/C	N/C	R\$ 360,00	RS 720,00

0005 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 21 LITROS

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: RESISTÊNCIA ELÉTRICA, ANÉIS DE VEDAÇÃO,



FLS
Nº 520
B
CPI

CONJUNTO DE VÁLVULAS E VOLANTE DA PORTA, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 10224

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:08:06	N/C	N/C	R\$ 883,33	R\$ 883,33
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:35:23	N/C	N/C	R\$ 880,00	R\$ 880,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:33:33	N/C	N/C	R\$ 883,33	R\$ 883,33

0006 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 50 LITROS

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, VÁLVULA COM SISTEMA DE CONTRA-PESO REGULÁVEL, MANÍPULO PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA, FALHA NO FUNCIONAMENTO, NÃO FUNCIONA AS FUNÇÕES DO PAINEL.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: RESISTÊNCIA ELÉTRICA, CONJUNTO DE VÁLVULAS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, TROCA DA PLACA DE COMANDO E TROCA DA PLACA DE ACIONAMENTO DO PAINEL, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(S): 14006; 0595

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:08:27	N/C	N/C	R\$ 1.066,67	R\$ 2.133,34
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:35:25	N/C	N/C	R\$ 1.060,00	R\$ 2.120,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:34:57	N/C	N/C	R\$ 1.066,67	R\$ 2.133,34

0007 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 21 LITROS

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: RESISTÊNCIA ELÉTRICA, ANÉIS DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE VÁLVULAS E VOLANTE DA PORTA, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 0403; 1346; 0705

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS.
VILA NOVA II; JARDIM BRASÍLIA; ESCOLA BRASIL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:08:48	N/C	N/C	R\$ 983,33	R\$ 2.949,99
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:35:28	N/C	N/C	R\$ 980,00	R\$ 2.940,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:35:37	N/C	N/C	R\$ 983,33	R\$ 2.949,99





0008 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 12 LITROS

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA E PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO ELÉTRICO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: PLACA PCI, RESISTÊNCIA ELÉTRICA, ANÉIS DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE VÁLVULAS E VOLANTE DA PORTA, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO: 15617; 0404; 15616

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:
LUZIMANGUES; BRIGADEIRO ED. GOMES;
NOVA CAPITAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:09:44	N/C	N/C	R\$ 666,67	R\$ 2.000,01
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:35:34	N/C	N/C	R\$ 660,00	R\$ 1.980,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 21:50:42	N/C	N/C	R\$ 666,67	R\$ 2.000,01

0009 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS DIXTAL DX 2021 COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO E VISIBILIDADE.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO ESTÁ DESCALIBRADO, NÃO DEMONSTRA EXATIDÃO DOS PARÂMETROS, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DO SENSOR SPO2, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DO SENSOR DE TEMPERATURA, APRESENTA FALHAS NO ECG, VAZAMENTO DE AR NO MANGUITO, BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALÉM DE CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO: 9898;

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:10:13	N/C	N/C	R\$ 2.266,67	R\$ 2.266,67
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:35:38	N/C	N/C	R\$ 2.260,00	R\$ 2.260,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:36:13	N/C	N/C	R\$ 2.266,67	R\$ 2.266,67

0010 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 CANAIS BIVOLT COM SUPORTE A DETECÇÃO DE MARCAPASSO DE DUPLO POLO E TELA COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO ESTÁ COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, APRESENTA MAU CONTATO NOS CABOS ECG, APRESENTA FALHAS NA IMPRESSÃO E BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: KIT DE CABOS ECG 10 VIAS, CABEÇA DE IMPRESSÃO TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO, E PACK DE BATERIA, ALÉM DE CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.



FLS
Nº 522
B
CPI

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 10071;

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:10:23	N/C	N/C	R\$ 900,00	R\$ 900,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:35:42	N/C	N/C	R\$ 900,00	R\$ 900,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:37:02	N/C	N/C	R\$ 900,00	R\$ 900,00

0011 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SELADORA MANUAL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
SELADORA DE EMBALAGENS DE POLIETILENO ATÉ 40CM DE LARGURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, POTÊNCIA 500W, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FAZENDO A SELAGEM CORRETA, APRESENTA DESGASTES NA FITA DE NÍQUEL, DESGASTE NA FITA TEFLON E ROMPIMENTO DA CORRENTE QUE LIGA O PEDAL AO GABINETE.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TROCA DA FITA DE NÍQUEL, TROCA DA FITA TEFLON, TROCA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TROCA DO BOTÃO INTERRUPTOR, TROCA DA CORRENTE DO PEDAL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 9112;

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:10:53	N/C	N/C	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:42:51	N/C	N/C	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:37:46	N/C	N/C	R\$ 250,00	R\$ 250,00

0012 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CARDIOVERSOR

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
CARDIOVERSOR CARDIOMAX SÉRIES BIFÁSICO COM MODO DEA, RCP MAESTRO, OXIMETRIA, CAPNOGRAFIA, PANI E IMPRESSORA.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, ESTÁ COM AVARIA NO CONECTOR DE ENTRADAS DAS PÁS/ELETRODOS, ESTÁ COM BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: KIT DE PÁS, TROCA DO CONECTOR DE ENTRADAS DAS PÁS, TROCA DO MÓDULO E PACK DE BATERIA COMPLETO, CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 10598;

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:11:29	N/C	N/C	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:42:53	N/C	N/C	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:38:30	N/C	N/C	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

0013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:



NEGATOSCÓPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
NÃO ACENDE A LÂMPADA. FIOS INTERNOS DESGASTADOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 9952; 9951.

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:11:42	N/C	N/C	R\$ 266,67	R\$ 533,34
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:42:56	N/C	N/C	R\$ 260,00	R\$ 520,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:40:00	N/C	N/C	R\$ 266,67	R\$ 533,34

0014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SELADORA MANUAL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
SELADORA DE EMBALAGENS DE POLIETILENO ATÉ 40CM DE LARGURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, POTÊNCIA 500W, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FAZENDO A SELAGEM CORRETA, APRESENTA DESGASTES NA FITA DE NÍQUEL, DESGASTE NA FITA TEFLON E ROMPIMENTO DA CORRENTE QUE LIGA O PEDAL AO GABINETE.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TROCA DA FITA DE NÍQUEL, TROCA DA FITA TEFLON, TROCA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TROCA DO BOTÃO INTERRUPUTOR, TROCA DA CORRENTE DO PEDAL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 9111;

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:11:53	N/C	N/C	R\$ 266,67	R\$ 266,67
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:42:58	N/C	N/C	R\$ 260,00	R\$ 260,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:39:48	N/C	N/C	R\$ 266,67	R\$ 266,67

0015 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
NEGATOSCÓPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
NÃO ACENDE A LÂMPADA. FIOS INTERNOS DESGASTADOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 6353.


LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:12:04	N/C	N/C	R\$ 266,67	R\$ 266,67
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:43:01	N/C	N/C	R\$ 260,00	R\$ 260,00

Página 54 de 62



FLS
523
B
LPI

**0016 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BISTURI ELÉTRICO****DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:**

BISTURI ELETRÔNICO ANALÓGICO COM CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTE DAS POTÊNCIAS DE CORTE, ALARME DE SEGURANÇA, TECLADO A PROVA DE LÍQUIDOS, POTÊNCIA DE 100W PARA CORTE.

AValiação TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO ESTÁ COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, ALGUMAS TECLAS DO TECLADO NÃO FUNCIONAM, ELETRODOS COM DESGASTE NA CONEXÃO SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: KIT DE ELETRODOS DOS TIPOS: 1-ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM RETO; 1-ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM CURVO; 1-ELETRODO TIPO ALÇA 3,5MM RETO; 1-ELETRODO TIPO ALÇA 3,5MM CURVO; 1-ELETRODO TIPO ALÇA 5,5MM RETO; 1-ELETRODO TIPO ALÇA 5,5MM CURVO; 1-ELETRODO TIPO AGULHA FINA RETO; 1-ELETRODO TIPO AGULHA FINA CURVO; 1-ELETRODO TIPO AGULHA RETO 1-ELETRODO TIPO AGULHA CURVO. TAMBÉM DEVE SE INCLUIR AO ITEM, 01 PLACA NEUTRA INOX COM ÁREA DE CONTATO COM O PACIENTE DE DIMENSÕES 280X200X0,5MM. DEVE SER FEITO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO: 6430;

LOCALIZAÇÃO:

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:12:16	N/C	N/C	R\$ 600,00	R\$ 600,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:43:03	N/C	N/C	R\$ 600,00	R\$ 600,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:41:58	N/C	N/C	R\$ 600,00	R\$ 600,00

0017 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROESTIMULADOR TENS**DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:**

ELETROESTIMULADOR TENS 2 CANAIS CARCI TENSMED PORTÁTIL COMPACTO COM BATERIA RECARREGÁVEL 9VDC COM CONTROLE DIGITAL.

AValiação TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO ESTÁ COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, APRESENTA FALHA NOS ELETRODOS, BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: BATERIA ORIGINAL 9VDC, CABOS PARA ELETRODOS, CARREGADOR ORIGINAL DA BATERIA, CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO: 12432/07;

LOCALIZAÇÃO:

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:12:30	N/C	N/C	R\$ 383,33	R\$ 383,33
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:43:06	N/C	N/C	R\$ 380,00	R\$ 380,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:42:09	N/C	N/C	R\$ 383,33	R\$ 383,33

0018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DETECTOR FETAL**DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:**

DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL LCD COM BATERIA RECARREGÁVEL BIVOLT, TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, PORTA USB, SAÍDA DE ÁUDIO P2.

AValiação TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO ESTÁ COM MAU CONTATO NO TRANSDUTOR, ALTO-FALANTE ESTOURADO, PORTA USB QUEBRADA, BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: BATERIA ORIGINAL, TRANSDUTOR COMPLETO, SUBSTITUIÇÃO DA PORTA USB, ALTO-FALANTE 5W, CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.





OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 6121;

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:12:41	N/C	N/C	R\$ 266,67	R\$ 266,67
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:43:08	N/C	N/C	R\$ 260,00	R\$ 260,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:42:43	N/C	N/C	R\$ 266,67	R\$ 266,67

0019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SELADORA MANUAL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
SELADORA DE EMBALAGENS DE POLIETILENO ATÉ 40CM DE LARGURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, POTÊNCIA 500W, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FAZENDO A SELAGEM CORRETA, APRESENTA DESGASTES NA FITA DE NÍQUEL, DESGASTE NA FITA TEFLON E ROMPIMENTO DA CORRENTE QUE LIGA O PEDAL AO GABINETE.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TROCA DA FITA DE NÍQUEL, TROCA DA FITA TEFLON, TROCA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TROCA DO BOTÃO INTERRUPTOR, TROCA DA CORRENTE DO PEDAL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 1798;

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:12:53	N/C	N/C	R\$ 266,67	R\$ 266,67
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:43:09	N/C	N/C	R\$ 260,00	R\$ 260,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:44:06	N/C	N/C	R\$ 266,67	R\$ 266,67

0020 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
NEGATOSCÓPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
NÃO ACENDE A LÂMPADA. FIOS INTERNOS DESGASTADOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 1786.

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:13:06	N/C	N/C	R\$ 266,67	R\$ 266,67
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:43:15	N/C	N/C	R\$ 260,00	R\$ 260,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:43:54	N/C	N/C	R\$ 266,67	R\$ 266,67

0021 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ULTRASSOM ODONTOLÓGICO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:





ULTRASSOM ODONTOLÓGICO GNATUS COM JATO PROFILAXIA, ALIMENTAÇÃO 220V POTÊNCIA 60VA FREQUÊNCIA 30.000 HZ, PRESSÃO 70 PSI COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO APRESENTA BAIXA PRESSÃO DO JATO D'ÁGUA, APRESENTA DESGASTE NO BICO DA CANETA, APRESENTA AVARIA NO PEDAL DE ACIONAMENTO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: BOMBA PERISTÁLTICA, CANETA COMPLETA COM PONTEIRA, PEDAL ACIONADOR, ALÉM DE CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO: 14238;

LOCALIZAÇÃO:

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17.13.20	N/C	N/C	R\$ 850,00	R\$ 850,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12.48.48	N/C	N/C	R\$ 850,00	R\$ 850,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19.45.02	N/C	N/C	R\$ 850,00	R\$ 850,00

0022 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA ADULTO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL WELMY W300 300 KG DE USO PROFISSIONAL EM HOSPITAIS, POSSUI RÉGUA ANTROPOMÉTRICA. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. RÉGUA DE AÇO CROMADO, PERFIL DA ESCALA NUMÉRICA EM ALUMÍNIO;

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO NÃO LIGA, NÃO ACIONA O PAINEL DIGITAL, SENDO CONSTATADO A QUEIMA DO INDICADOR DE PESAGEM (DISPLAY) COMPLETO. SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: INDICADOR DE PESAGEM COMPLETO COM PAINEL DE LED E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO(OS): 0716; 1070; 0714; 1206; 1513; 1438.

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:

VILA OPERARIA; IMPERIAL; ALTO DA COLINA; JARDIM QUERIDO; NOVA CAPITAL; JARDIM MUNICIPAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17.13.44	N/C	N/C	R\$ 483,33	R\$ 2.899,98
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12.48.53	N/C	N/C	R\$ 480,00	R\$ 2.880,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19.45.41	N/C	N/C	R\$ 483,33	R\$ 2.899,98

0023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA DIGITAL INFANTIL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA COM CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO DO TIPO MEMBRANA DE POLICARBONATO, ALIMENTAÇÃO POR FONTE EXTERNA BIVOLT;

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO COM FALTA DE SENSIBILIDADE EM ALGUMAS TECLAS DO TECLADO, SENDO CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TECLADO COMPLETO COM MEMBRANA E SUPORTE DA CONCHA, ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO(OS): 0711; 2913; 0055; 1268.


LOCALIZAÇÃO:

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:

VILA OPERARIA; PINHEIRÓPOLIS; JARDIM BRASÍLIA; ALTO DA COLINA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17.13.54	N/C	N/C	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12.48.55	N/C	N/C	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00





0024 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA WELMY 109 COM CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO DO TIPO MEMBRANA DE POLICARBONATO, ALIMENTAÇÃO POR FONTE EXTERNA BIVOLT;

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO NÃO LIGA, NÃO ACENDE O DISPLAY, FICANDO CONSTATADO A QUEIMA DE COMPONENTES POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIO A TROCA DAS PEÇAS: PLACA DE COMANDO DO PAINEL, PLACA LÓGICA PRINCIPAL, DISPLAY, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO(OS): 0713; 3244; 0398; 12961; 1439.

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS: ESCOLA BRASIL; LUZIMANGUES; BRIGADEIRO EDUARDO GOMES; JARDIM QUERIDO; JARDIM MUNICIPAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:14:22	N/C	N/C	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:48:58	N/C	N/C	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00
ENGESENA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:47:03	N/C	N/C	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00

0025 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR BI POWER 220V NÉVOA INTENSA;

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO NÃO LIGA, NÃO ACIONA O COMPRESSOR, FICANDO CONSTATADO A QUEIMA DE COMPONENTES POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIO O REPARO ELÉTRICO/ELETRÔNICO NA PLACA PRINCIPAL. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO(OS): 6645; 6485; 6646.

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS: JARDIM BRASÍLIA; NOVA CAPITAL; JARDIM MUNICIPAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:14:31	N/C	N/C	R\$ 300,00	R\$ 900,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:49:00	N/C	N/C	R\$ 300,00	R\$ 900,00
ENGESENA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:48:51	N/C	N/C	R\$ 300,00	R\$ 900,00

0026 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

NEGATOSCÓPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

NÃO ACENDE A LÂMPADA. FIOS INTERNOS DESGASTADOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO(OS): 0352; 0078; 0076; 0075; 0971; 0079; 0077; 0996; 10985 .

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS: VILA OPERARIA; VILA NOVA I; VILA NOVA II; PINHEIRÓPOLIS; ESCOLA BRASIL; JARDIM QUERIDO; NOVA CAPITAL; JARDIM MUNICIPAL; MARIA DA CONCEIÇÃO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
------------	----------	------	--------	-------------------	-------	-------------





MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17.14.47	N/C	N/C	R\$ 266,67	R\$ 2.400,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12.49.02	N/C	N/C	R\$ 260,00	R\$ 2.340,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19.48.35	N/C	N/C	R\$ 266,67	R\$ 2.468,03

0027 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOCO CLÍNICO DE LED

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
FOCO CLÍNICO COM LÂMPADA DE LED 6W COM ALTURA MÁXIMA DE 1,40M, HASTE FLEXÍVEL CROMADA, BASE COM RODÍZIOS, CABO DE FORÇA DE 2 METROS, BIVOLT.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
NÃO ASCENDE A LÂMPADA, RODÍZIOS DANIFICADOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, CONJUNTO DE RODÍZIOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 0089; 019255; 0545; 1608 .
LOCALIZAÇÃO:
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:
VILA NOVA II; LUZIMANGUES; JARDIM QUERIDO; MARIA DA CONCEIÇÃO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17.15.07	N/C	N/C	R\$ 216,67	R\$ 866,68
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12.49.05	N/C	N/C	R\$ 215,00	R\$ 860,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19.49.29	N/C	N/C	R\$ 216,67	R\$ 866,68

0028 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMALGAMADOR

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
AMALGAMADOR DIGITAL PARA TRITURAÇÃO DE AMALGAMA E IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA COM IDENTIFICADOR DE INSTABILIDADE ELÉTRICA, BIVOLT.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ COM PROBLEMAS NO SUPORTE DE CAPSULAS, NÃO PERMITINDO FIXAÇÃO DAS CAPSULAS, O MOTOR ESTÁ COM ALTO NÍVEL DE RUÍDO, ACIMA DA NORMALIDADE.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SUPORTE DE CÁPSULAS, REPARO NO MOTOR COM TROCA DE ROLAMENTOS, ALÉM DE CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 1623; 0647; 0964;
LOCALIZAÇÃO:
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:
VILA NOVA II; LUZIMANGUES; JARDIM MUNICIPAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17.15.24	N/C	N/C	R\$ 391,67	R\$ 1.175,01
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12.49.07	N/C	N/C	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19.50.15	N/C	N/C	R\$ 391,67	R\$ 1.175,01

0029 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS PROLIFE PRO 12.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DO SENSOR SPO2, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DO SENSOR DE TEMPERATURA, APRESENTA FALHAS NO ECG, VAZAMENTO DE AR NO MANGUITO, BATERIA AUSENTE.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALÉM DE CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

Página 59 de 62





OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NÚMEROS DE SÉRIE: PR120365; PR120366

LOCALIZAÇÃO:
ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:15:37	N/C	N/C	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:49:10	N/C	N/C	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:51:08	N/C	N/C	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00

0030 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS CMOS DRAKE ISIAH.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS OU COM MAU CONTATO, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DA BATERIA, SISTEMA OPERACIONAL NÃO CARREGA/CORROMPIDO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALÉM DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE: 1220040336

PATRIMÔNIO: 264341

LOCALIZAÇÃO:
ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:15:46	N/C	N/C	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:49:13	N/C	N/C	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:51:42	N/C	N/C	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

0031 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS PHILIPS DIXTAL EFFICIA CM10.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS OU COM MAU CONTATO, BATERIA COM POUCA DURAÇÃO DE CARGA, BOTÕES DE COMANDO DO PAINEL FRONTAL NÃO FUNCIONAM.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, PLACA DE COMANDOS DO PAINEL FRONTAL, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE: CN73000055

PATRIMÔNIO: 238786

LOCALIZAÇÃO:
ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:15:59	N/C	N/C	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:54:02	N/C	N/C	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:52:29	N/C	N/C	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

0032 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

Página 50 de 52



FLS
Nº 530
B
LPI

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS COMEN C90.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS OU COM MAU CONTATO, BATERIA COM POUCA DURAÇÃO DE CARGA, SISTEMA OPERACIONAL NÃO CARREGA/CORROMPIDO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALÉM DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE: 80047300544
PATRIMÔNIO: 479356
LOCALIZAÇÃO:
ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:16:12	N/C	N/C	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:54:04	N/C	N/C	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:53:00	N/C	N/C	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

0033 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS DIXTAL DX 2021.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS OU COM MAU CONTATO, BATERIA AUSENTE, APRESENTA MANCHA DE AVARIA NO DISPLAY, BOTÃO ROTACIONAL DE NAVEGAÇÃO SEM FUNCIONAR.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: DISPLAY LCD 10.4 POLEGADAS, TROCA DO ENCODER ROTARY, SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALÉM DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE: 101502973
PATRIMÔNIO: 351522
LOCALIZAÇÃO:
ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:16:24	N/C	N/C	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:54:06	N/C	N/C	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:53:30	N/C	N/C	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00

0034 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS OMNIMED OMNI 612

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS OU COM MAU CONTATO, SISTEMA NÃO RECONHECE A BATERIA, PAINEL DE BOTÕES/TECLADO DANIFICADOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TECLADO COM MEMBRANA, SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE: ILEGÍVEL
PATRIMÔNIO: S/P



LOCALIZAÇÃO:
ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:16:34	N/C	N/C	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:54:09	N/C	N/C	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:54:00	N/C	N/C	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

0035 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR MOTIC SMZ-168

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO NÃO PERMITE A FOCALIZAÇÃO, MOVIMENTO VERTICAL DESREGULADO (NÃO FIXA NA POSIÇÃO DESEJADA), LENTE OCULAR ESQUERDA COM ARRANHÕES, BOTÃO E PARAFUSO DO FOCO DANIFICADO, ILUMINAÇÃO SEM FUNCIONAMENTO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LENTE OCULAR ESQUERDA, TROCA DO PARAFUSO E BOTÃO DO DISPOSITIVO DE FOCO, AJUSTE DA COLUNA, SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE LUZ, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE: 1430692
PATRIMÔNIO: S/P
LOCALIZAÇÃO:
LABORATÓRIO DA SEMUS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:16:43	N/C	N/C	R\$ 900,00	R\$ 900,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:54:11	N/C	N/C	R\$ 900,00	R\$ 900,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:54:34	N/C	N/C	R\$ 900,00	R\$ 900,00

0036 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR NOVA XTX 5C

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ COM A CARÇA DA LENTE OBJETIVA QUEBRADA, PLATINA E SUPORTE QUEBRADOS, PINÇA EMPENADA, CONTROLE DE ILUMINAÇÃO NÃO FUNCIONA

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LENTES OBJETIVAS ACROMÁTICAS FIXAS 2X E 4X COMPLETA COM CARÇA, TROCA DA PLATINA COMPLETA COM SUPORTE, TROCA DAS PINÇAS, AJUSTE DA COLUNA, REPARO DA CHAVE DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO, TROCA DA LÂMPADA 12V 10W DO ILUMINADOR INCIDENTE, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE: BK17091045
PATRIMÔNIO: 422166
LOCALIZAÇÃO:
LABORATÓRIO DA SEMUS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:16:51	N/C	N/C	R\$ 900,00	R\$ 900,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:54:15	N/C	N/C	R\$ 900,00	R\$ 900,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:55:06	N/C	N/C	R\$ 900,00	R\$ 900,00

0037 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MICROSCÓPIO OLYMPUS CX23LED RFS1



FLS
Nº 532
B

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO ESTÁ COM IMAGEM EMBAÇADA, NÃO CONSEGUE FOCALIZAR, LENTE OCULARES COM MANCHAS, REVÓLVER COM ALGUMAS AVARIAS, PARAFUSO MACROMÉTRICO COM AVARIA, CHARRIOT COM DIFICULDADE PARA DESLIZAR DE FORMA SUAVE, LENTE OBJETIVA 100X COM ARRANHÕES.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LENTE OBJETIVA 100X, LENTE OBJETIVA 40X, LENTES OCULARES, TROCA DO REVÓLVER, PARAFUSO MACROMÉTRICO, REPARO OU TROCA DO CHARRIOT, TROCA DA LÂMPADA DE LED EMBUTIDA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

NÚMERO DE SÉRIE: 8A86330201801

PATRIMÔNIO: S/P

LOCALIZAÇÃO:

LABORATÓRIO DA SEMUS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:17:02	N/C	N/C	R\$ 966,67	R\$ 966,67
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:54:18	N/C	N/C	R\$ 960,00	R\$ 960,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:55:42	N/C	N/C	R\$ 966,67	R\$ 966,67

0038 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

MICROSCÓPIO OLYMPUS CX31RBSFA

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO ESTÁ COM DIFICULDADE PARA FOCALIZAR, LENTES OBJETIVAS COM MANCHAS, CONDENSADOR COM DIAFRAGMA APRESENTAM AVARIAS, MOVIMENTO MICROMÉTRICO NÃO FUNCIONA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: CONJUNTO DE LENTES OBJETIVAS (4X, 10X, 40X, 100X), TROCA DO CONDENSADOR COM DIAFRAGMA, PARAFUSO MICROMÉTRICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

NÚMERO DE SÉRIE: 3L04448

PATRIMÔNIO: S/P

LOCALIZAÇÃO:

LABORATÓRIO DA SEMUS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:17:20	N/C	N/C	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:54:21	N/C	N/C	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:56:18	N/C	N/C	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00

0039 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RÁDIO TRANSCÉPTOR MÓVEL DMR

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

MOTOROLA DGM-8500 RÁDIO TRANSCÉPTOR MÓVEL DMR / COM GPS

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO NÃO LIGA.

O EQUIPAMENTO SOFREU DESCARGA ELÉTRICA OCACIONANDO CURTO CIRCUITO NA PLACA FONTE. DEVERÁ SER FEITO O REPARO DA PLACA OU A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA POR INTEIRO.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

NÚMERO DE SÉRIE: 0854

PATRIMÔNIO: S/P

LOCALIZAÇÃO:

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 01 R\$ 533,33 R\$ 533,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	24/05/2023 - 17:17:34	N/C	N/C	R\$ 533,33	R\$ 533,33



TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	29/05/2023 - 12:54:28	N/C	N/C	R\$ 530,00
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	29/05/2023 - 19:56:44	N/C	N/C	R\$ 533,33



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	60 dias
TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	60 dias
ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	60 dias

Lances Enviados

0001 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BALANÇA MECÂNICA ANTROPOMÉTRICA ADULTO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA 150 KG DE USO PROFISSIONAL EM HOSPITAIS, POSSUI RÉGUA ANTROPOMÉTRICA. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. RÉGUA DE AÇO CROMADO, PERFIL DA ESCALA NUMÉRICA EM ALUMÍNIO; CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL;

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO APRESENTA PROBLEMAS NA ESTRUTURA FÍSICA E PROBLEMA DE IMPRECISÃO DE VALORES, SENDO CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: CONJUNTO DO FIEL, CONJUNTO DO CAVALETE, UNIÃO DAS RÉGUAS, CAUDA DA RÉGUA, SUPORTE DA COLUNA, PARAFUSO DA RÉGUA, GANCHO S ZINCADO, TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E DO CONJUNTO DE PÉS EMBORRACHADOS, ALÉM DA LUBRIFICAÇÃO COMPLETA, HIGIENIZAÇÃO E REPARO DE PINTURA NA COR BRANCA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO(OS): 11049; 0715.

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:07:18	483,33 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:57:05	480,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:30:04	483,33 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:39:02	479,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:34:00	470,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:43:51	469,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:51:19	450,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0002 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA DIGITAL INFANTIL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA COM CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO DO TIPO MEMBRANA DE POLICARBONATO, ALIMENTAÇÃO POR FONTE EXTERNA BIVOLT;

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO NÃO LIGA E APRESENTA PROBLEMAS NA ESTRUTURA FÍSICA, SENDO CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TECLADO COMPLETO COM MEMBRANA, CHAVE DO BOTÃO POWER, PLACA DE COMANDO DO PAINEL, FUSÍVEL 7 AMPÈRE E FONTE EXTERNA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:



PATRIMÔNIO(OS): 719.

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:07:29	300,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:35:14	300,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:31:57	300,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:39:10	299,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:34:05	290,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:43:58	288,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:51:26	280,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0003 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÃO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
ASPIRADOR CIRÚRGICO 5 LITROS E CARRO DE SUPORTE ASPIRATÉX, COMPRESSOR, VACUÔMETRO, POTÊNCIA DE 1/3 HP, ROTAÇÃO 1750 RPM, PROTETOR TÉRMICO, FRASCO AUTOCLÁVEL DE 5 LITROS, BIVOLT, PEDAL DE ACIONAMENTO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO APRESENTA UM MAU FUNCIONAMENTO DO PEDAL DE ACIONAMENTO; VAZAMENTO DE AR NO RECIPIENTE OCASIONADO POR VEDAÇÃO INSUFICIENTE; O COMPRESSOR NÃO ESTÁ GERANDO PRESSÃO SUFICIENTE; MANGUEIRAS RESSECADAS. CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: FILTRO BACTERICIDA, MANGUEIRAS DE SILICONE, RECIPIENTE DE 5 LITROS AUTOCLÁVEL, CABEÇOTE COMPLETO DO MICROCOMPRESSOR, KIT DE RODÍZIOS DO SUPORTE, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 15839, 10231, 10979

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:07:41	1.050,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:35:18	1.050,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:32:08	1.050,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:41:25	1.049,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:34:12	1.040,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:44:05	1.038,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:51:32	1.000,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:53:22	999,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:54:18	900,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÃO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
ASPIRADOR CIRÚRGICO 1,3 LITROS ASPIRAMAX MA520-60, COMPRESSOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 160VA, FREQUÊNCIA 60 HZ, VAZÃO 20 L/MIN, FRASCO AUTOCLÁVEL DE 1,3 LITROS, BIVOLT

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE AR NO RECIPIENTE OCASIONADO POR VEDAÇÃO INSUFICIENTE; VAZAMENTO DE LÍQUIDOS ASPIRADOS; MANGUEIRAS RESSECADAS E FALTA DE FORÇA NA SUÇÃO. CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: MANGUEIRAS DE SILICONE, RECIPIENTE DE 1,3 LITROS AUTOCLÁVEL, ANÉIS DE VEDAÇÃO, RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.



IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
S/N / PATRIMÔNIO: 9173099; 062584



LOCALIZAÇÃO:
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:07:50	360,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:35:20	360,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:34:07	360,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:54:55	359,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:34:19	350,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:44:14	348,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:51:37	340,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0005 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 21 LITROS

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: RESISTÊNCIA ELÉTRICA, ANÉIS DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE VÁLVULAS E VOLANTE DA PORTA, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 10224

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:08:06	883,33 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:35:23	880,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:33:33	883,33 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:55:48	879,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:34:27	870,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:44:23	868,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:51:43	860,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:53:41	859,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:54:24	800,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0006 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 50 LITROS

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, VÁLVULA COM SISTEMA DE CONTRA-PESO REGULÁVEL, MANÍPULO PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA, FALHA NO FUNCIONAMENTO, NÃO FUNCIONA AS FUNÇÕES DO PAINEL.





CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: RESISTÊNCIA ELÉTRICA, CONJUNTO DE VÁLVULAS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, TROCA DA PLACA DE COMANDO E TROCA DA PLACA DE ACIONAMENTO DO PAINEL, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 14006; 0595

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:08:27	1.066,67 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:35:25	1.060,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:34:57	1.066,67 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Cancelado - A empresa não enviou a documentação de habilitação no prazo estabelecido em edital, em conformidade com o item 6.1.1 do mesmo. 31/05/2023 17:25:47
30/05/2023 - 09:55:59	1.059,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Cancelado - A empresa não enviou a documentação de habilitação no prazo estabelecido em edital, em conformidade com o item 6.1.1 do mesmo. 31/05/2023 17:25:47
30/05/2023 - 15:34:33	1.050,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:44:30	1.049,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Cancelado - A empresa não enviou a documentação de habilitação no prazo estabelecido em edital, em conformidade com o item 6.1.1 do mesmo. 31/05/2023 17:25:47
30/05/2023 - 15:51:49	1.040,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:53:30	1.039,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Cancelado - A empresa não enviou a documentação de habilitação no prazo estabelecido em edital, em conformidade com o item 6.1.1 do mesmo. 31/05/2023 17:25:47
30/05/2023 - 15:54:30	1.000,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 16:00:02	998,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Cancelado - A empresa não enviou a documentação de habilitação no prazo estabelecido em edital, em conformidade com o item 6.1.1 do mesmo. 31/05/2023 17:25:47

0007 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 21 LITROS

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: RESISTÊNCIA ELÉTRICA, ANÉIS DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE VÁLVULAS E VOLANTE DA PORTA, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 0403; 1346; 0705

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS.
VILA NOVA II; JARDIM BRASÍLIA; ESCOLA BRASIL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:08:48	983,33 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:35:28	980,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:35:37	983,33 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:56:16	979,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:34:40	970,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:44:37	969,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:51:54	960,05	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:53:09	959,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido



**0008 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 12 LITROS****DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:**

AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, ALIMENTAÇÃO 220V.

AValiação TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA E PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO ELÉTRICO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: PLACA PCI, RESISTÊNCIA ELÉTRICA, ANÉIS DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE VÁLVULAS E VOLANTE DA PORTA, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO: 15617; 0404; 15616

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS;
LUZIMANGUES; BRIGADEIRO ED. GOMES;
NOVA CAPITAL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:09:44	666,67 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:35:34	660,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 21:50:42	666,67 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:56:44	659,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:34:46	650,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:44:45	646,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:52:00	640,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0009 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO**DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:**

MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS DIXTAL DX 2021 COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO E VISIBILIDADE.

AValiação TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO ESTÁ DESCALIBRADO, NÃO DEMONSTRA EXATIDÃO DOS PARÂMETROS, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DO SENSOR SPO2, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DO SENSOR DE TEMPERATURA, APRESENTA FALHAS NO ECG, VAZAMENTO DE AR NO MANGUITO, BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALÉM DE CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO: 9898;

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:10:13	2.266,67 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:35:38	2.260,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:36:13	2.266,67 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:57:04	2.259,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido





30/05/2023 - 15:34:58	2.250,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:44:53	2.249,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:52:07	2.240,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:52:44	2.239,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:54:46	2.200,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0010 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 CANAIS BIVOLT COM SUPORTE A DETECÇÃO DE MARCAPASSO DE DUPLO POLO E TELA COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, APRESENTA MAU CONTATO NOS CABOS ECG, APRESENTA FALHAS NA IMPRESSÃO E BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: KIT DE CABOS ECG 10 VIAS, CABEÇA DE IMPRESSÃO TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO, E PACK DE BATERIA, ALÉM DE CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. **OBSERVAÇÃO:** DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 10071;

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:10:23	900,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:35:42	900,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:37:02	900,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:57:20	889,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:35:08	880,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:45:00	878,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:52:12	870,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:52:58	869,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:54:53	800,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0011 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SELADORA MANUAL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
SELADORA DE EMBALAGENS DE POLIETILENO ATÉ 40CM DE LARGURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, POTÊNCIA 500W, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FAZENDO A SELAGEM CORRETA, APRESENTA DESGASTES NA FITA DE NÍQUEL, DESGASTE NA FITA TEFLON E ROMPIMENTO DA CORRENTE QUE LIGA O PEDAL AO GABINETE.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TROCA DA FITA DE NÍQUEL, TROCA DA FITA TEFLON, TROCA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TROCA DO BOTÃO INTERRUPTOR, TROCA DA CORRENTE DO PEDAL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 9112;

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/06/2023 às 18:01:43.
Código verificador: 565778





24/05/2023 - 17:10:53	250,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:42:51	250,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:37:46	250,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:38:56	245,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:58:03	244,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:35:18	240,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:42:30	239,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:50:09	200,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0012 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CARDIOVERSOR

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
CARDIOVERSOR CARDIOMAX SÉRIES BIFÁSICO COM MODO DEA, RCP MAESTRO, OXIMETRIA, CAPNOGRAFIA, PAINEL E IMPRESSORA.

AValiação TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, ESTÁ COM AVARIA NO CONECTOR DE ENTRADAS DAS PÁS/ELETRODOS, ESTÁ COM BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: KIT DE PÁS, TROCA DO CONECTOR DE ENTRADAS DAS PÁS, TROCA DO MÓDULO E PACK DE BATERIA COMPLETO, CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 10598;

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:11:29	2.500,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:42:53	2.500,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:38:30	2.500,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:39:05	2.490,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:58:18	2.489,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:35:27	2.480,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:42:38	2.478,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:50:16	2.400,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:56:04	2.399,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:56:39	2.200,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
NEGATOSCÓPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.

AValiação TÉCNICA:
NÃO ACENDE A LÂMPADA. FIOS INTERNOS DESGASTADOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.



FLS
Nº 540
B
CPL

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 9952; 9951.

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:11:42	266,67 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:42:56	260,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:40:00	266,67 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:58:29	259,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:35:32	250,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:42:45	248,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:50:20	240,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:56:11	239,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:56:46	230,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SELADORA MANUAL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
SELADORA DE EMBALAGENS DE POLIETILENO ATÉ 40CM DE LARGURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, POTÊNCIA 500W, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FAZENDO A SELAGEM CORRETA, APRESENTA DESGASTES NA FITA DE NÍQUEL, DESGASTE NA FITA TEFLON E ROMPIMENTO DA CORRENTE QUE LIGA O PEDAL AO GABINETE.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TROCA DA FITA DE NÍQUEL, TROCA DA FITA TEFLON, TROCA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TROCA DO BOTÃO INTERRUPTOR, TROCA DA CORRENTE DO PEDAL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 9111;

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:11:53	266,67 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:42:58	260,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:39:48	266,67 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:58:40	259,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:35:39	250,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:42:54	248,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:50:25	240,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:56:20	239,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:56:52	230,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0015 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
NEGATOSCÓPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:



FLS
Nº 541
B
CPE

NÃO ACENDE A LÂMPADA. FIOS INTERNOS DESGASTADOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 6353.

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:12:04	266,67 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:43:01	260,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:41:46	266,67 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:58:48	259,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:35:45	250,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:43:03	248,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:50:30	240,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:56:27	239,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:56:57	230,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0016 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BISTURI ELÉTRICO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
BISTURI ELETRÔNICO ANALÓGICO COM CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTE DAS POTÊNCIAS DE CORTE, ALARME DE SEGURANÇA, TECLADO A PROVA DE LÍQUIDOS, POTÊNCIA DE 100W PARA CORTE.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, ALGUMAS TECLAS DO TECLADO NÃO FUNCIONAM, ELETRODOS COM DESGASTE NA CONEXÃO SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: KIT DE ELETRODOS DOS TIPOS: 1-ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM RETO; 1-ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM CURVO; 1-ELETRODO TIPO ALÇA 3,5MM RETO; 1-ELETRODO TIPO ALÇA 3,5MM CURVO; 1-ELETRODO TIPO ALÇA 5,5MM RETO; 1-ELETRODO TIPO ALÇA 5,5MM CURVO; 1-ELETRODO TIPO AGULHA FINA RETO; 1-ELETRODO TIPO AGULHA FINA CURVO; 1-ELETRODO TIPO AGULHA RETO 1-ELETRODO TIPO AGULHA CURVO. TAMBÉM DEVE SE INCLUIR AO ITEM, 01 PLACA NEUTRA INOX COM ÁREA DE CONTATO COM O PACIENTE DE DIMENSÕES 280X200X0,5MM. DEVE SER FEITO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 6430;

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:12:16	600,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:43:03	600,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:41:58	600,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:39:19	595,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:59:07	594,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:35:54	590,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:43:14	589,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:50:36	580,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido



30/05/2023 - 15:55:42	579,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:56:25	500,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0017 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROESTIMULADOR TENS

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
ELETROESTIMULADOR TENS 2 CANAIS CARCI TENSMED PORTÁTIL COMPACTO COM BATERIA RECARREGÁVEL 9VDC COM CONTROLE DIGITAL.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, APRESENTA FALHA NOS ELETRODOS, BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: BATERIA ORIGINAL 9VDC, CABOS PARA ELETRODOS, CARREGADOR ORIGINAL DA BATERIA, CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 12432/07;

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:12:30	383,33 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:43:06	380,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:42:09	383,33 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:59:28	379,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:36:01	370,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:43:22	366,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:50:41	360,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:55:53	359,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:56:32	350,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DETECTOR FETAL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL LCD COM BATERIA RECARREGÁVEL BIVOLT, TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, PORTA USB, SAÍDA DE ÁUDIO P2.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ COM MAU CONTATO NO TRANSDUTOR, ALTO-FALANTE ESTOURADO, PORTA USB QUEBRADA, BATERIA VICIADA.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: BATERIA ORIGINAL, TRANSDUTOR COMPLETO, SUBSTITUIÇÃO DA PORTA USB, ALTO-FALANTE 5W, CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 6121;

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:12:41	266,67 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:43:08	260,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:42:43	266,67 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido



30/05/2023 - 09:59:39	259,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:36:08	250,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:43:29	248,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:50:47	240,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:56:38	239,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:57:03	230,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido



0019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SELADORA MANUAL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

SELADORA DE EMBALAGENS DE POLIETILENO ATÉ 40CM DE LARGURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, POTÊNCIA 500W, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FAZENDO A SELAGEM CORRETA, APRESENTA DESGASTES NA FITA DE NÍQUEL, DESGASTE NA FITA TEFLON E ROMPIMENTO DA CORRENTE QUE LIGA O PEDAL AO GABINETE.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TROCA DA FITA DE NÍQUEL, TROCA DA FITA TEFLON, TROCA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TROCA DO BOTÃO INTERRUPTOR, TROCA DA CORRENTE DO PEDAL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO: 1798;

LOCALIZAÇÃO:

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:12:53	266,67 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:43:09	260,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:44:06	266,67 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:59:46	259,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:38:14	250,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:43:36	248,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:50:55	240,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:56:45	239,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:57:08	230,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0020 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

NEGATOSCÓPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

NÃO ACENDE A LÂMPADA. FIOS INTERNOS DESGASTADOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO(OS): 1786.

LOCALIZAÇÃO:

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



24/05/2023 - 17:13:06	266,67 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:43:15	260,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:43:54	266,67 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:59:53	259,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:36:20	250,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:43:41	248,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:51:00	240,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:56:51	239,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:57:15	230,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido



0021 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ULTRASSOM ODONTOLÓGICO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

ULTRASSOM ODONTOLÓGICO GNATUS COM JATO PROFILAXIA, ALIMENTAÇÃO 220V POTÊNCIA 60VA FREQUÊNCIA 30.000 HZ, PRESSÃO 70 PSI COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO APRESENTA BAIXA PRESSÃO DO JATO D'ÁGUA, APESENTA DESGASTE NO BICO DA CANETA, APRESENTA AVARIA NO PEDAL DE ACIONAMENTO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: BOMBA PERISTÁLTICA, CANETA COMPLETA COM PONTEIRA, PEDAL ACIONADOR, ALÉM DE CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO: 14238;

LOCALIZAÇÃO:

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:13:20	850,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:48:48	850,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:45:02	850,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:37:58	840,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 10:00:19	839,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:36:33	830,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:40:58	829,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:49:01	800,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:52:19	799,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:53:33	700,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0022 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA ADULTO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL WELMY W300 300 KG DE USO PROFISSIONAL EM HOSPITAIS, POSSUI RÉGUA ANTROPOMÉTRICA. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. RÉGUA DE AÇO CROMADO, PERFIL DA ESCALA NUMÉRICA EM ALUMÍNIO;

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

O EQUIPAMENTO NÃO LIGA, NÃO ACIONA O PAINEL DIGITAL, SENDO CONSTATADO A QUEIMA DO INDICADOR DE PESAGEM (DISPLAY) COMPLETO, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: INDICADOR DE PESAGEM COMPLETO COM PAINEL DE LED E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.



IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO(OS): 0716; 1070; 0714; 1206; 1513; 1438.

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:

VILA OPERARIA; IMPERIAL; ALTO DA COLINA; JARDIM QUERIDO; NOVA CAPITAL; JARDIM MUNICIPAL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:13:44	483,33 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:48:53	480,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:45:41	483,33 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 10:00:28	479,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:36:39	470,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:41:07	469,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:49:07	460,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:52:31	459,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:53:40	400,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA DIGITAL INFANTIL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA COM CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO DO TIPO MEMBRANA DE POLICARBONATO, ALIMENTAÇÃO POR FONTE EXTERNA BIVOLT;

AValiação TÉCNICA:

EQUIPAMENTO COM FALTA DE SENSIBILIDADE EM ALGUMAS TECLAS DO TECLADO, SENDO CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TECLADO COMPLETO COM MEMBRANA E SUPORTE DA CONCHA, ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO(OS): 0711; 2913; 0055; 1268.

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:

VILA OPERARIA; PINHEIRÓPOLIS; JARDIM BRASÍLIA; ALTO DA COLINA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:13:54	300,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:48:55	300,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:46:32	300,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:38:09	295,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 10:01:05	294,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:36:45	290,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:41:16	288,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:49:12	280,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:59:38	279,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:59:45	270,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0024 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA WELMY 109 COM CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO DO TIPO MEMBRANA DE POLICARBONATO, ALIMENTAÇÃO POR FONTE EXTERNA BIVOLT;



**AVALIAÇÃO TÉCNICA:**

EQUIPAMENTO NÃO LIGA, NÃO ACENDE O DISPLAY, FICANDO CONSTATADO A QUEIMA DE COMPONENTES POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIO A TROCA DAS PEÇAS: PLACA DE COMANDO DO PAINEL, PLACA LÓGICA PRINCIPAL, DISPLAY, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO(OS): 0713; 3244; 0398; 12961; 1439.

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:

ESCOLA BRASIL; LUZIMANGUES; BRIGADEIRO EDUARDO GOMES; JARDIM QUERIDO; JARDIM MUNICIPAL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:14:22	300,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:48:58	300,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:47:03	300,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:38:19	295,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 10:01:14	294,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:36:50	290,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:41:26	288,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:49:17	280,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:59:44	279,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:59:52	270,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0025 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR**DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:**

INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR BI POWER 220V NÉVOA INTENSA;

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO NÃO LIGA, NÃO ACIONA O COMPRESSOR, FICANDO CONSTATADO A QUEIMA DE COMPONENTES POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIO O REPARO ELÉTRICO/ELETRÔNICO NA PLACA PRINCIPAL. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

PATRIMÔNIO(OS): 6645; 6485; 6646.

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:

JARDIM BRÁSILIA; NOVA CAPITAL; JARDIM MUNICIPAL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:14:31	300,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:49:00	300,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:48:51	300,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:38:27	295,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 10:01:22	294,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:36:56	290,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:41:34	280,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:49:24	270,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:59:15	269,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:59:22	250,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido





0026 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
NEGATOSCÓPIO DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 220V.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
NÃO ACENDE A LÂMPADA. FIOS INTERNOS DESGASTADOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, REVISÃO REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 0352; 0078; 0076; 0075; 0971; 0079; 0077; 0996; 10985 .

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:
VILA OPERÁRIA; VILA NOVA I; VILA NOVA II; PINHEIRÓPOLIS; ESCOLA BRASIL; JARDIM QUERIDO; NOVA CAPITAL;
JARDIM MUNICIPAL; MARIA DA CONCEIÇÃO

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:14:47	266,67 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:49:02	260,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:48:35	266,67 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 10:01:33	259,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:37:03	250,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:41:42	248,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:49:33	220,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:59:02	219,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:59:16	200,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0027 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOCO CLÍNICO DE LED

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
FOCO CLÍNICO COM LÂMPADA DE LED 6W COM ALTURA MÁXIMA DE 1,40M, HASTE FLEXÍVEL CROMADA, BASE COM RODÍZIOS, CABO DE FORÇA DE 2 METROS, BIVOLT.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
NÃO ASCENDE A LÂMPADA, RODÍZIOS DANIFICADOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LÂMPADA DE LED, CONJUNTO DE RODÍZIOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO(OS): 0089; 019255; 0545; 1608 .

LOCALIZAÇÃO:
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:
VILA NOVA II; LUZIMANGUES; JARDIM QUERIDO; MARIA DA CONCEIÇÃO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:15:07	216,67 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:49:05	215,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:49:29	216,67 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 10:01:52	214,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:37:10	210,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:41:51	209,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido



**0028 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMALGAMADOR**

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
AMALGAMADOR DIGITAL PARA TRITURAÇÃO DE AMALGAMA E IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA COM IDENTIFICADOR DE INSTABILIDADE ELÉTRICA, BIVOLT.

AValiação TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ COM PROBLEMAS NO SUPORTE DE CAPSULAS, NÃO PERMITINDO FIXAÇÃO DAS CAPSULAS, O MOTOR ESTÁ COM ALTO NÍVEL DE RUÍDO, ACIMA DA NORMALIDADE.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SUPORTE DE CÁPSULAS, REPARO NO MOTOR COM TROCA DE ROLAMENTOS, ALÉM DE CALIBRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
PATRIMÔNIO: 1623; 0647; 0964;
LOCALIZAÇÃO:
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:
VILA NOVA II; LUZIMANGUES; JARDIM MUNICIPAL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:15:24	391,67 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:49:07	390,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:50:15	391,67 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 10:02:05	389,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:37:16	380,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:42:02	378,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:49:46	350,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:52:06	349,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:53:47	300,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0029 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS PROLIFE PRO 12.

AValiação TÉCNICA:
EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DO SENSOR SPO2, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DO SENSOR DE TEMPERATURA, APRESENTA FALHAS NO ECG, VAZAMENTO DE AR NO MANGUITO, BATERIA AUSENTE.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALÉM DE CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NÚMEROS DE SÉRIE: PR120365; PR120366
LOCALIZAÇÃO:
ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:15:37	2.500,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:49:10	2.500,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:51:08	2.500,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:38:38	2.490,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido



FLS
 No. 549
 B
 CPI

30/05/2023 - 10.02.43	2.489,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15.37.23	2.480,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15.42.11	2.478,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15.49.53	2.400,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15.51.44	2.399,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15.53.53	2.300,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15.55.16	2.299,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15.56.10	2.200,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15.58.43	2.198,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15.58.54	2.000,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0030 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
 MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS CMOS DRAKE ISAIAH.

AValiação TÉCNICA:
 EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS OU COM MAU CONTATO, NÃO FAZ O RECONHECIMENTO DA BATERIA, SISTEMA OPERACIONAL NÃO CARREGA/CORROMPIDO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALÉM DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
 O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
 NÚMERO DE SÉRIE: 1220040336
 PATRIMÔNIO: 264341
 LOCALIZAÇÃO:
 ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17.15.46	2.500,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12.49.13	2.500,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19.51.42	2.500,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09.38.46	2.490,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 10.02.59	2.489,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15.37.29	2.480,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15.42.20	2.478,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15.49.59	2.400,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15.51.36	2.399,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15.54.00	2.300,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15.55.06	2.299,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15.56.16	2.200,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15.58.36	2.198,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15.58.44	2.000,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido



FLS
Nº 550
B
LPL

0031 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS PHILIPS DIXTAL EFFICIA CM10.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS OU COM MAU CONTATO, BATERIA COM POUCA DURAÇÃO DE CARGA, BOTÕES DE COMANDO DO PAINEL FRONTAL NÃO FUNCIONAM.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, PLACA DE COMANDOS DO PAINEL FRONTAL, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE: CN73000055
PATRIMÔNIO: 238786
LOCALIZAÇÃO:
ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:15:59	2.500,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:54:02	2.500,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:52:29	2.500,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:39:33	2.490,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 10:03:25	2.489,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:37:40	2.480,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:39:02	2.478,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:47:50	2.400,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:49:16	2.399,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:52:37	2.390,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:54:09	2.389,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:55:15	2.200,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:57:14	2.199,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:57:36	2.000,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0032 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS COMEN C90.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS OU COM MAU CONTATO, BATERIA COM POUCA DURAÇÃO DE CARGA, SISTEMA OPERACIONAL NÃO CARREGA/CORROMPIDO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALÉM DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE: 80047300544
PATRIMÔNIO: 479356
LOCALIZAÇÃO:
ALMOXARIFADO – AGUARDANDO MANUTENÇÃO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------





24/05/2023 - 17:16:12	2.500,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:54:04	2.500,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:53:00	2.500,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:39:48	2.490,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 10:03:34	2.489,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:37:46	2.480,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:39:12	2.478,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:47:59	2.400,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:49:22	2.399,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:52:43	2.390,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:54:16	2.389,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:55:24	2.220,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:57:20	2.199,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:57:42	2.000,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0033 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS DIXTAL DX 2021.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS OU COM MAU CONTATO, BATERIA AUSENTE, APRESENTA MANCHA DE AVARIA NO DISPLAY, BOTÃO ROTACIONAL DE NAVEGAÇÃO SEM FUNCIONAR.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: DISPLAY LCD 10.4 POLEGADAS, TROCA DO ENCODER ROTARY, SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, ALÉM DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

NÚMERO DE SÉRIE: 101502973

PATRIMÔNIO: 351522

LOCALIZAÇÃO:

ALMOXARIFADO - AGUARDANDO MANUTENÇÃO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:16:24	2.700,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:54:06	2.700,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:53:30	2.700,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:39:56	2.690,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 10:03:47	2.689,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:37:52	2.680,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:39:22	2.678,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:48:07	2.600,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:49:34	2.599,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:52:50	2.500,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido





30/05/2023 - 15:54:22	2.499,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:55:33	2.100,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:57:30	2.099,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:57:47	2.000,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0034 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR MUTIPARÂMETRO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS OMNIMED OMNI 612

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO VENCIDA, CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS OU COM MAU CONTATO, SISTEMA NÃO RECONHECE A BATERIA, PAINEL DE BOTÕES/TECLADO DANIFICADOS.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: TECLADO COM MEMBRANA, SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO ECG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, MANGUEIRA EXTENSORA PNI, MÓDULO E PACK DE BATERIA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE: ILEGÍVEL
PATRIMÔNIO: S/P
LOCALIZAÇÃO:
ALMOXARIFADO - AGUARDANDO MANUTENÇÃO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:16:34	2.500,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:54:09	2.500,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:54:00	2.500,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:40:03	2.490,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 10:03:55	2.489,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:37:59	2.480,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:39:30	2.478,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:48:12	2.400,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:49:41	2.399,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:52:59	2.390,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:54:29	2.389,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:55:44	2.200,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:57:37	2.199,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:57:55	2.000,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0035 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR MOTIC SMZ-168

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO NÃO PERMITE A FOCALIZAÇÃO, MOVIMENTO VERTICAL DESREGULADO (NÃO FIXA NA POSIÇÃO DESEJADA), LENTE OCULAR ESQUERDA COM ARRANHÕES, BOTÃO E PARAFUSO DO FOCO DANIFICADO, ILUMINAÇÃO SEM FUNCIONAMENTO.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LENTE OCULAR ESQUERDA, TROCA DO PARAFUSO E BOTÃO DO DISPOSITIVO DE FOCO, AJUSTE DA COLUNA, SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE LUZ, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS.





O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE: 1430692
PATRIMÔNIO: S/P
LOCALIZAÇÃO:
LABORATÓRIO DA SEMUS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:16:43	900,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:54:11	900,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:54:34	900,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:40:12	890,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 10:04:05	889,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:38:04	880,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:39:39	878,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:48:20	800,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:49:48	799,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:53:05	780,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:54:36	789,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:55:49	750,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:57:45	749,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:58:01	700,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0036 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR NOVA XTX 5C

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ COM A CARÇA DALENTE OBJETIVA QUEBRADA, PLATINA E SUPORTE QUEBRADOS, PINÇA EMPENADA, CONTROLE DE ILUMINAÇÃO NÃO FUNCIONA

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LENTES OBJETIVAS ACROMÁTICAS FIXAS 2X E 4X COMPLETA COM CARÇA, TROCA DA PLATINA COMPLETA COM SUPORTE, TROCA DAS PINÇAS, AJUSTE DA COLUNA, REPARO DA CHAVE DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO, TROCA DA LÂMPADA 12V 10W DO ILUMINADOR INCIDENTE, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE: BK17091045
PATRIMÔNIO: 422166
LOCALIZAÇÃO:
LABORATÓRIO DA SEMUS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:16:51	900,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:54:15	900,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:55:06	900,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:40:19	890,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 10:04:12	889,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:38:09	880,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido





30/05/2023 - 15:39:46	878,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:40:25	877,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:48:28	800,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:50:32	799,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:53:10	790,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:54:43	789,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:55:55	750,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0037 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MICROSCÓPIO OLYMPUS CX23LEDRFS1

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ COM IMAGEM EMBAÇADA, NÃO CONSEGUE FOCALIZAR, LENTE OCULARES COM MANCHAS, REVÓLVER COM ALGUMAS AVARIAS, PARAFUSO MACROMÉTRICO COM AVARIA, CHARRIOT COM DIFICULDADE PARA DESLIZAR DE FORMA SUAVE, LENTE OBJETIVA 100X COM ARRANHÕES.

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: LENTE OBJETIVA 100X, LENTE OBJETIVA 40X, LENTES OCULARES, TROCA DO REVÓLVER, PARAFUSO MACROMÉTRICO, REPARO OU TROCA DO CHARRIOT, TROCA DA LÂMPADA DE LED EMBUTIDA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
NÚMERO DE SÉRIE: 8A86330201801
PATRIMÔNIO: S/P
LOCALIZAÇÃO:
LABORATÓRIO DA SEMUS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:17:02	966,67 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:54:18	960,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:55:42	966,67 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 10:04:32	959,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:38:15	950,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:40:09	948,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:48:37	940,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:51:03	939,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:53:17	930,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:54:50	929,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:56:00	920,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:58:02	918,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:58:17	900,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0038 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
MICROSCÓPIO OLYMPUS CX31RBSFA

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
O EQUIPAMENTO ESTÁ COM DIFICULDADE PARA FOCALIZAR, LENTES OBJETIVAS COM MANCHAS, CONDENSADOR COM DIAFRAGMA APRESENTAM AVARIAS, MOVIMENTO MICROMÉTRICO NÃO FUNCIONA.



FLS
 Nº 555
 B
 CPL

CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: CONJUNTO DE LENTES OBJETIVAS (4X, 10X, 40X, 100X), TROCA DO CONDENSADOR COM DIAFRAGMA, PARAFUSO MICROMÉTRICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA.
 OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
 O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
 NÚMERO DE SÉRIE: 3L04448
 PATRIMÔNIO: S/P
 LOCALIZAÇÃO:
 LABORATÓRIO DA SEMUS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/05/2023 - 17:17:20	1.100,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
29/05/2023 - 12:54:21	1.100,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
29/05/2023 - 19:56:18	1.100,00 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 09:40:30	1.090,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 10:04:45	1.089,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:38:23	1.080,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:40:35	1.079,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:48:44	1.000,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido

0039 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RÁDIO TRANSECTOR MÓVEL DMR

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
 MOTOROLA DGM-8500 RÁDIO TRANSECTOR MÓVEL DMR / COM GPS

AVALIAÇÃO TÉCNICA:
 O EQUIPAMENTO NÃO LIGA.

O EQUIPAMENTO SOFREU DESCARGA ELÉTRICA OCASIONANDO CURTO CIRCUITO NA PLACA FONTE. DEVERÁ SER FEITO O REPARO DA PLACA OU A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA POR INTEIRO.
 OBSERVAÇÃO: DEVEM SER USADAS PEÇAS E ASSESSÓRIOS ORIGINAIS.
 O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS DEVEM ESTAR INCLUSOS AO VALOR SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
 NÚMERO DE SÉRIE: 0854
 PATRIMÔNIO: S/P
 LOCALIZAÇÃO:
 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 01

Data	Valor	CNPJ	Situação	R\$ 533,33	R\$ 533,33
24/05/2023 - 17:17:34	533,33 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido		
29/05/2023 - 12:54:28	530,00 (proposta)	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido		
29/05/2023 - 19:56:44	533,33 (proposta)	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido		
30/05/2023 - 10:04:56	529,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido		
30/05/2023 - 15:38:30	520,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido		
30/05/2023 - 15:40:44	518,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido		
30/05/2023 - 15:48:50	500,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido		
30/05/2023 - 15:51:13	499,00	29.203.977/0001-98 - ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Válido		
30/05/2023 - 15:53:24	400,00	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	Válido		

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
------	-----------	-------------	---------





0001	31/05/2023 - 10:43:17	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	HABILITAÇÃO.pdf
0001	31/05/2023 - 10:43:17	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	PROPOSTA_REALINHADA.pdf
0006	31/05/2023 - 17:36:52	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	HABILITAÇÃO.pdf
0006	31/05/2023 - 17:36:52	46.690.973/0001-09 - TECNO WORK LTDA	PROPOSTA_REALINHADA.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
31/05/2023 - 17:25:47	ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	29.203.977/0001-98	<p>Item 0006 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 50 LITROS</p> <p>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL, CÂMARA EM AÇO INOX, ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, VÁLVULA COM SISTEMA DE CONTRA-PESO REGULÁVEL, MANIPULO PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE ALIMENTAÇÃO 220V.</p> <p>AValiação TÉCNICA: O EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA, FALHA NA VEDAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA, BAIXA VAZÃO DE ÁGUA, FALHA NO AQUECIMENTO DA ÁGUA, FALHA NO FUNCIONAMENTO, NÃO FUNCIONA AS FUNÇÕES DO PAINEL.</p> <p>CONSTATADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, RESISTÊNCIA ELÉTRICA, CONJUNTO DE VÁLVULAS, ANEIS DE VEDAÇÃO, TROCA DA PLACA DE COMANDO E TROCA DA PLACA DE ACIONAMENTO DO PAINEL, ALÉM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O CUSTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVE ESTAR INCLUSO AO VALOR SERVIÇO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PATRIMÔNIO(OS): 14006: 0595</p> <p>LOCALIZAÇÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEME.</p>

Desclassificação: A empresa não enviou a documentação de habilitação no prazo estabelecido em edital, em conformidade com o item 5.1.1 do mesmo.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apelido	Frase
30/05/2023 - 09:29:00	Agente de Contratação	Bom dia senhores Participantes.
30/05/2023 - 09:30:14	Agente de Contratação	Em nome da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, declaro aberta a sessão pública referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 FMS, e desde já agradeço a todos pela participação.
30/05/2023 - 09:31:12	Agente de Contratação	A etapa de lances estará aberta até as 16:00, após esse horário e declarado o vencedor, será solicitado o documento APENAS do vencedor.
30/05/2023 - 09:31:21	Agente de Contratação	Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, pois terão de HONRAR SEUS COMPROMISSOS durante a futura contratação.
30/05/2023 - 09:31:35	Agente de Contratação	Eu, Medson Dewicor Raphael Turbio Aguiar Silva, Agente de Contratação, faço desde já esses avisos preliminares necessários e que deverão ser lidos e cumpridos com atenção, e declaro a sessão de lances aberta.
30/05/2023 - 09:32:03	Sistema	O processo foi aberto
30/05/2023 - 09:32:05	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
30/05/2023 - 09:32:13	Agente de Contratação	Declaro a sessão de lances aberta.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0012 foi encerrado.



FLS
N.º 557
B
LP

30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0035 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0037 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0038 foi encerrado.
30/05/2023 - 16:00:01	Sistema	O item 0039 foi encerrado.
31/05/2023 - 09:08:29	Agente de Contratação	bom dia senhores participantes.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0001 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 450,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0002 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 280,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0003 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 900,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0004 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 340,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0005 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 800,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0006 teve como arrematante ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 998,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0007 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 900,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0008 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 640,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0009 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.200,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0010 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 800,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0011 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 200,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0012 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.200,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0013 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 230,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0014 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 230,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0015 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 230,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0016 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 500,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0017 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 350,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0018 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 230,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0019 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 230,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0020 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 230,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0021 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 700,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0022 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 400,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0023 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 270,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0024 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 270,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0025 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 250,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0026 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 200,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0027 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 190,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0028 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 300,00.



FLS
558
B
CPL

31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0029 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.000,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0030 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.000,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0031 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.000,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0032 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.000,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0033 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.000,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0034 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.000,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0035 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 700,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0036 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 750,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0037 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 900,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0038 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.000,00.
31/05/2023 - 09:09:12	Sistema	O item 0039 teve como arrematante TECNO WORK LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 400,00.
31/05/2023 - 09:15:36	Agente de Contratação	em conformidade com o edital, item 6.1.1 Declarada a empresa vencedora ao final da fase de lances, o licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar a documentação de habilitação e a proposta de preços realinhada de forma digitalizada no prazo de até 2 (duas) horas, contados a partir da declaração de vencedor, no campo adequado para tal, disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br , contendo os valores (unitários e totais), descrição contendo especificação detalhada, unidade de fornecimento, e o valor deverá ser igual ou menor ao lance vencedor, sendo que os documentos de habilitação deverão atender ao disposto no item 6.2 a 6.6, deste edital.
31/05/2023 - 09:17:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 31/05/2023.
31/05/2023 - 09:17:47	Sistema	Motivo: Favor encaminhar documentação de habilitação e propostas realinhadas, o não envio da documentação no prazo estabelecido eneejará na inabilitação/desclassificação da empresa em conformidade com o item 6.1.1 do edital.
31/05/2023 - 09:23:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 31/05/2023.
31/05/2023 - 09:23:35	Sistema	Motivo: Favor encaminhar documentação de habilitação e propostas realinhadas, o não envio da documentação no prazo estabelecido eneejará na inabilitação/desclassificação da empresa em conformidade com o item 6.1.1 do edital.
31/05/2023 - 09:23:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 31/05/2023.
31/05/2023 - 09:23:59	Sistema	Motivo: Favor encaminhar documentação de habilitação e propostas realinhadas, o não envio da documentação no prazo estabelecido eneejará na inabilitação/desclassificação da empresa em conformidade com o item 6.1.1 do edital.
31/05/2023 - 10:43:17	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
31/05/2023 - 11:51:59	Agente de Contratação	Senhores participantes em função do encerramento de expediente para horário de almoço a sessão será paralisada e retoma as 14:30 com o resultado de habilitação das empresas.
31/05/2023 - 14:30:41	Agente de Contratação	Boa tarde, a sessão está sendo retomada.
31/05/2023 - 14:31:48	Agente de Contratação	as documentações estão sendo analisadas
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.



FLS
Nº 559
B
CPL

31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:23:26	Sistema	Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
31/05/2023 - 17:25:47	Sistema	O fornecedor ENGESERNA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo agente de contratação.
31/05/2023 - 17:25:47	Sistema	Motivo: A empresa não enviou a documentação de habilitação no prazo estabelecido em edital, em conformidade com o item 6.1.1 do mesmo.
31/05/2023 - 17:25:47	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante TECNO WORK LTDA com lance de R\$ 1.000,00.
31/05/2023 - 17:27:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 19:30 do dia 31/05/2023.
31/05/2023 - 17:27:25	Sistema	Motivo: Favor encaminhar proposta realinhada para o item dentro do prazo estabelecido em conformidade com o item 6.1.1 do edital.
31/05/2023 - 17:36:52	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
01/06/2023 - 09:51:05	Agente de Contratação	Bom dia senhores participantes
01/06/2023 - 09:51:25	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECNO WORK LTDA.
01/06/2023 - 09:53:14	Agente de Contratação	Nossa sessão está sendo encerrada agradeço a todos pela participação bem como o profissionalismo demonstrado e espero nos reencontrarmos em breve um bom dia a todos.
01/06/2023 - 09:53:25	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0003 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0004 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0005 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0006 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0007 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0008 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0009 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0010 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0011 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0012 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0013 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0014 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0015 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0016 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0017 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0018 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0019 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0020 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0021 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0022 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0023 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0024 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0025 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0026 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0027 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0028 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0029 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0030 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0031 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0032 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0033 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0034 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O item 0035 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.





02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O Item 0036 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O Item 0037 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O Item 0038 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:09	Sistema	O Item 0039 foi adjudicado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0001 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0002 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0003 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0004 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0005 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0006 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0007 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0008 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0009 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0010 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0011 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0012 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0013 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0014 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0015 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0016 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0017 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0018 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0019 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0020 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0021 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0022 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0023 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0024 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0025 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0026 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0027 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0028 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0029 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0030 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0031 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0032 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0033 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0034 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0035 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0036 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0037 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0038 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.
02/06/2023 - 15:12:29	Sistema	O Item 0039 foi homologado por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL.

MEDSON DEWICTOR RAPHAEL
TURIBIO AGUIAR
SILVA:04815038112

Assinado de forma digital por
MEDSON DEWICTOR RAPHAEL
TURIBIO AGUIAR SILVA:04815038112

MEDSON DEWICTOR RAPHAEL TURIBIO AGUIAR SILVA

Agente de Contratação

CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES
AMARAL:78665841172

Assinado de forma digital por
CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA
AIRES AMARAL:78665841172

CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL

Autoridade Competente





VANDA PEREIRA
GUIMARAES:00640434100

Assinado de forma digital
por VANDA PEREIRA
GUIMARAES:00640434100

VANDA PEREIRA GUIMARÃES

Apoio

